

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.459-2

СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ
ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

ВЫПУСК 4

ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ

С НАСТИЛОМ И СТУПЕНЯМИ ИЗ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ, РИФЛЕНОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛЕЙ

12761 - 02
ЦЕНА 3-69

ЧЕРТЕЖИ КМД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.459-2

СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

ВЫПУСК 4

ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ

ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ

С НАСТИЛОМ И СТУПЕНЯМИ ИЗ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ, РИФЛЕНОЙ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛЕЙ

ЧЕРТЕЖИ КМД

РАЗРАБОТАНЫ

ИНСТИТУТОМ ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
ИНСТИТУТОМ УКРПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1.V.1974г.

ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 ОТ 10.I.1974г.

Наименование	N Листов	N Стр.	Наименование	N Листов	N Стр.
Титульный лист	—	1	Лестничные марши ЛТГ4; ЛТГ5; ЛТГ6.	15	28
Содержание	—	2÷4	Лестничные марши ЛТГ7; ЛТГ8; ЛТГ9.	16	29
Пояснительная записка	—	5÷11	Лестничные марши ЛТГ10; ЛТГ11; ЛТГ12	17	30
Пример оформления заказа составных лестничных маршей под $L45^\circ$	—	12	Лестничные марши ЛТГ13; ЛТГ14; ЛТГ15	18	31
Пример оформления заказа составных лестничных маршей под $L60^\circ$	—	13	Лестничные марши ЛТГ16; ЛТГ17; ЛТГ18	19	32
Монтажные схемы лестничных маршей под $L45^\circ$ и ограждения к ним.	1	14	Лестничные марши ЛТГ19; ЛТГ20; ЛТГ21	20	33
Монтажные схемы лестничных маршей под $L60^\circ$ и ограждения к ним.	2	15	Лестничные марши МВГ1; МГ1; МВГ2; МГ2.	21	34
Монтажные схемы лестничных маршей под $L60^\circ$ и ограждения к ним.	3	16	Лестничные марши МВГ3; МГ3; МВГ4; МГ4.	22	35
Монтажные схемы переходных площадок и ограждения к ним.	4	17	Лестничные марши МВГ5; МГ5; МВГ6; МГ6	23	36
Монтажные схемы переходных площадок и ограждения к ним.	5	18	Лестничные марши МВГ7; МГ7; МВГ8; МГ8.	24	37
Монтажные схемы ограждений по торцам переходных площадок, стремянок и ограждений.	6	19	Лестничные марши МВГ9; МГ9; МВГ10; МГ10.	25	38
Лестничные марши ЛВГ1; ЛГ1; ЛВГ2; ЛГ2; ЛВГ3; ЛГ3	7	20	Лестничные марши МВГ11; МГ11; МВГ12; МГ12.	26	39
Лестничные марши ЛВГ4; ЛГ4; ЛВГ5; ЛГ5; ЛВГ6; ЛГ6	8	21	Лестничные марши МВГ13; МГ13; МВГ14; МГ14.	27	40
Лестничные марши ЛВГ7; ЛГ7; ЛВГ8; ЛГ8; ЛВГ9; ЛГ9.	9	22	Лестничные марши МВГ15; МГ15; МВГ16; МГ16.	28	41
Лестничные марши ЛВГ10; ЛГ10; ЛВГ11; ЛГ11; ЛВГ12; ЛГ12.	10	23	Лестничные марши МВГ17; МГ17; МВГ18; МГ18.	29	42
Лестничные марши ЛВГ13; ЛГ13; ЛВГ14; ЛГ14; ЛВГ15; ЛГ15.	11	24	Лестничные марши МВГ19; МГ19; МВГ20; МГ20	30	43
Лестничные марши ЛВГ16; ЛГ16; ЛВГ17; ЛГ17; ЛВГ18; ЛГ18.	12	25	Лестничные марши МТГ1; МТГ2.	31	44
Лестничные марши ЛВГ19; ЛГ19; ЛВГ20; ЛГ20; ЛВГ21; ЛГ21.	13	26	Лестничные марши МТГ3; МТГ4	32	45
Лестничные марши ЛТГ1; ЛТГ2; ЛТГ3.	14	27			

ТК

1973г

Содержание альбома

СЕРИЯ

1.45 9-2

Выпуск

Лист

4 -

12761-02 3

Наименование.	№ лист	№ стр.	Наименование.	№ лист	№ стр.
Лестничные марши МТГ 5; МТГ 6.	33	46	Переходные площадки ПТГ 1; ПТГ 2; ПТГ 3.	53	66
Лестничные марши МТГ 7; МТГ 8.	34	47	Переходные площадки ПТГ 4; ПТГ 5; ПТГ 6.	54	67
Лестничные марши МТГ 9; МТГ 10.	35	48	Переходные площадки ПТГ 7; ПТГ 8; ПТГ 9.	55	68
Лестничные марши МТГ 11; МТГ 12.	36	49	Переходные площадки ПТГ 10; ПТГ 11; ПТГ 12.	56	69
Лестничные марши МТГ 13; МТГ 14.	37	50	Переходные площадки ПТГ 13; ПТГ 14; ПТГ 15.	57	70
Лестничные марши МТГ 15; МТГ 16.	38	51	Переходные площадки ПТГ 16; ПТГ 17; ПТГ 18.	58	71
Лестничные марши МТГ 17; МТГ 18.	39	52	Переходные площадки ПТГ 19; ПТГ 20; ПТГ 21.	59	72
Лестничные марши МТГ 19; МТГ 20.	40	53	Переходные площадки ПТГ 22; ПТГ 23; ПТГ 24.	60	73
Переходные площадки ПВГ 1; ПГ 1; ПВГ 2; ПГ 2; ПВГ 3; ПГ 3.	41	54	Переходные площадки ПТГ 25; ПТГ 26; ПТГ 27.	61	74
Переходные площадки ПВГ 4; ПГ 4; ПВГ 5; ПГ 5; ПВГ 6; ПГ 6.	42	55	Переходные площадки ПТГ 28; ПТГ 29; ПТГ 30.	62	75
Переходные площадки ПВГ 7; ПГ 7; ПВГ 8; ПГ 8; ПВГ 9; ПГ 9.	43	56	Переходные площадки ПТГ 31; ПТГ 32; ПТГ 33.	63	76
Переходные площадки ПВГ 10; ПГ 10; ПВГ 11; ПГ 11; ПВГ 12; ПГ 12.	44	57	Переходные площадки ПТГ 34; ПТГ 35; ПТГ 36.	64	77
Переходные площадки ПВГ 13; ПГ 13; ПВГ 14; ПГ 14; ПВГ 15; ПГ 15.	45	58	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 1; ПЛГ 2.	65	78
Переходные площадки ПВГ 16; ПГ 16; ПВГ 17; ПГ 17; ПВГ 18; ПГ 18.	46	59	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 3; ПЛГ 4.	66	79
Переходные площадки ПВГ 19; ПГ 19; ПВГ 20; ПГ 20; ПВГ 21; ПГ 21.	47	60	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 5; ПЛГ 6.	67	80
Переходные площадки ПВГ 22; ПГ 22; ПВГ 23; ПГ 23; ПВГ 24; ПГ 24.	48	61	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 7; ПЛГ 8.	68	81
Переходные площадки ПВГ 25; ПГ 25; ПВГ 26; ПГ 26; ПВГ 27; ПГ 27.	49	62	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 9; ПЛГ 10.	69	82
Переходные площадки ПВГ 28; ПГ 28; ПВГ 29; ПГ 29; ПВГ 30; ПГ 30.	50	63	Ограждение лестничных маршей ПЛГ 11; ПЛГ 12.	70	83
Переходные площадки ПВГ 31; ПГ 31; ПВГ 32; ПГ 32; ПВГ 33; ПГ 33.	51	64			
Переходные площадки ПВГ 34; ПГ 34; ПВГ 35; ПГ 35; ПВГ 36; ПГ 36.	52	65			

ТК

1978г

Ограждение альбому.

СЕРИЯ
1.4582

ВЫПУСК ЛИСТ
4

12761-02 4

Наименование	л лист	н стр
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 1, ОЛГ 2.	71	84
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 3, ОЛГ 4.	72	85
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 5, ОЛГ 6.	73	86
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 7, ОЛГ 8.	74	87
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 9, ОЛГ 10.	75	88
Ограждение лестничных маршей ОЛГ 11, ОЛГ 12.	76	89
Ограждение лестничных маршей ПМГ 1, ПМГ 2.	77	90
Ограждение лестничных маршей ПМГ 3, ПМГ 4.	78	91
Ограждение лестничных маршей ПМГ 5, ПМГ 6.	79	92
Ограждение лестничных маршей ПМГ 7, ПМГ 8.	80	93
Ограждение лестничных маршей ПМГ 9, ПМГ 10.	81	94
Ограждение лестничных маршей ПМГ 11, ПМГ 12.	82	95
Ограждение лестничных маршей ПМГ 13, ПМГ 14.	83	96
Ограждение лестничных маршей ПМГ 15, ПМГ 16.	84	97
Ограждение лестничных маршей ПМГ 17, ПМГ 18.	85	98
Ограждение лестничных маршей ОМГ 1, ОМГ 2.	86	99
Ограждение лестничных маршей ОМГ 3, ОМГ 4.	87	100
Ограждение лестничных маршей ОМГ 5, ОМГ 6.	88	101
Ограждение лестничных маршей ОМГ 7, ОМГ 8.	89	102
Ограждение лестничных маршей ОМГ 9, ОМГ 10.	90	103

Наименование	л лист	н стр
Ограждение лестничных маршей ОМГ 11, ОМГ 12.	91	104
Ограждение лестничных маршей ОМГ 13, ОМГ 14.	92	105
Ограждение лестничных маршей ОМГ 15, ОМГ 16.	93	106
Ограждение лестничных маршей ОМГ 17, ОМГ 18.	94	107
Ограждение переходных площадок ППГ 1, ППГ 2, ППГ 3.	95	108
Ограждение переходных площадок ППГ 4, ППГ 5, ППГ 6.	96	109
Ограждение переходных площадок ППГ 7, ППГ 8, ППГ 12.	97	110
Ограждение переходных площадок ППГ 9, ППГ 10, ППГ 11.	98	111
Ограждение железобетонных площадок ППГ 13, ППГ 14.	99	112
Ограждение переходных площадок ППГ 15, ППГ 16, ППГ 17.	100	113
Ограждение переходных площадок ОПГ 1, ОПГ 2, ОПГ 3.	101	114
Ограждение переходных площадок ОПГ 4, ОПГ 5, ОПГ 6.	102	115
Ограждение переходных площадок ОПГ 7, ОПГ 8, ОПГ 12.	103	116
Ограждение переходных площадок ОПГ 9, ОПГ 10, ОПГ 11.	104	117
Ограждение переходных площадок ОПГ 13, ОПГ 14.	105	118
Ограждение переходных площадок ОПГ 15, ОПГ 16, ОПГ 17.	106	119
Ограждение стрелынок СКГ 1, СКГ 2, СКГ 3, СКГ 4.	107	120
Ограждение стрелынок СКГ 5, СКГ 6, СКГ 7, СКГ 8.	108	121

ТК

373г

Содержание альбома

СЕРИЯ
1.45.9-2
ВЫСШ. МСТ
4 -

12761-02 5

I. Общая часть

В настоящем выпуске конструкции лестниц, площадок и ограждений выполнены из горячекатаных элементов.

Изготовление конструкций возможно как на заводах металлических конструкций широкой номенклатуры, так и в отдельных мастерских монтажных управлений.

Ступени лестниц и настил площадок выполнены из просечно-вытяжной, рифленой и полосовой сталей.

Дополнительные элементы и узлы конструкций приведены в выпуске 3.

II. Основные параметры и технические решения

В выпуске приняты схемы и параметры типовых конструкций лестниц и площадок, разработанные институтом ЦНИИпроектстальконструкция.

1. Углы наклона лестничных маршей к горизонту 45° и 60° .
2. Ширина лестничных маршей (расстояние между перилами ограждений в свету) 628, 828, 1028 мм (Косоуры из С 16).

3. Ширина переходных площадок:

при несущих балках из С 14 - 616, 816, 1016 мм

при несущих балках из С 16 - 628, 828, 1028 мм.

Внутреннее расстояние между балками площадок соответствует внутреннему расстоянию между косурами лестничных маршей, что упрощает компоновку составных лестничных маршей.

4. Высота лестничных маршей

для угла наклона 45° от 600 до 4200 мм.

для угла наклона 60° от 600 до 6000 мм.

Модуль высоты лестничных маршей 600 мм.

5. Длина переходных площадок от 900 мм до 6000 мм.

Площадки длиной от 900 мм до 2400 мм имеют модуль 300 мм.

Площадки длиной от 2400 мм до 6000 мм имеют модуль 600 мм.

6. Шаг ступеней лестничных маршей по высоте

для угла наклона 45° - 200 мм

для угла наклона 60° - 300 мм.

7. Ступени лестничных маршей и настил площадок трех типов:

а) из просечно-вытяжной стали

б) из рифленой стали

в) ребристые из полос, поставленные на ребро.

Монтажные сопряжения маршей с площадками на болтах нормальной точности и на сварке.

Монтажные сопряжения ограждений с лестничными маршами и площадками на болтах нормальной точности.

ТК

1973г.

Пояснительная записка.

СЕРИЯ
1.459-2
Выпуск Лист
4 -

12761-02 6

III. Конструктивные решения

Лестничные марши.

Косоуры выполняются из швеллера №16. Конструкция опорных узлов лестничных маршей принята одинаковой, как для начальных, так и для средних лестничных маршей. К нижнему концу косоура приварена горизонтальная опорная планка, к верхнему концу — приварен опорный уголок. Такая конструкция опорных узлов лестничных маршей сокращает в два раза количество марок лестничных маршей и дает возможность некоторой свободы выбора положения нижнего опорного узла относительно края площадки.

Опора лестничных маршей возможна, как на металлические, так и на ж.б. площадки и перекрытия. Конструкции отдельных лестниц и площадок дают возможность компоновки составных лестничных маршей (нижняя площадка — лестничный марш — верхняя площадка, жестко-сопряженных между собой). Схемы компоновки составных лестничных маршей приведены на листах 7-10 выпуск 3.

Возможны и другие схемы компоновки площадок и лестниц, которые возникают при разработке чертежей различных сооружений (посадочные площадки, внутрицеховые конструкции, мостики и т.п.)

В этих случаях, при применении лестничных маршей и переходных площадок, приведенных в настоящем выпуске, необходима проверка несущей способности указанных конструкций и узлов сопряжений.

Ступени выполнены трех типов:

гнутые из просечно-вытяжного листа ПВ-510, рифленой стали — $\delta=4$ мм и ребристые из полос — 40×4 , поставленных на ребро.

К ступеням из просечно-вытяжного листа сначала привариваются снизу планки — 40×4 , а затем ступени привариваются к косоурам.

Ступени из просечно-вытяжного листа и из рифленой стали к косоурам привариваются односторонним нижним швом.

Приварка отгибов ступеней к косоурам обязательна.

Отгиб ступени из просечно-вытяжного листа выполняется на непросечной части листа.

Переходные площадки

Балки площадок выполняются из швеллера №14 или №16. Настил трех типов:

из просечно-вытяжного листа, рифленой стали и ребристый из полос — 40×4 , поставленных на ребро.

Торцевые ребра жесткости из $L 75 \times 6$.

В нижних площадках составных лестничных маршей торцевое ребро жесткости из $L 75 \times 6$ ставится согласно узлам 2 и 4 (см. выпуск 3 листы 78, 79) при этом марка площадки должна иметь дополнительный индекс „а“ (например ПГ1^а — ПГ4^а).

При установке ограждений по торцам переходных площадок в площадках предусматривается установка нижнего дополнительного ребра жесткости из $L 50 \times 5$ согласно узла 26 (см. выпуск 3, лист 90), при этом марка площадки имеет дополнительный индекс „б“ (например ПГ1^б).

Крепление элементов настилов к балкам площадок осуществляется на балках нормальной точности №12.

ТК

1973г.

Пояснительная записка.

СЕРИЯ
1.459-2

ВЫПУСК ЛИС
4

12761-02

Ограждение лестничных маршей и площадок

Ограждение лестничных маршей и переходных площадок даны в двух высот 1000 и 1200 мм.

Ограждения высотой 1200 мм применяются в газобетонном строительстве объектов черной металлургии.

Высота ограждений лестничных маршей указана на монтажные схемы и дополнительно на первом листе каждой группы ограждений, см. листы 1-3, 65, 71, 77, 86.

Высота ограждений переходных площадок - на монтажные схемы и на всех листах марок.

Стойки ограждений лестничных маршей расположены перпендикулярно к косякам, что несколько облегчает их вес, увеличивает их жесткость и безопасность в эксплуатации.

С целью уменьшения образования очагов коррозии пыль, влага (дождь, снег, конденсат паров) первая стоек ограждений ориентированы вниз.

Стойки ограждений выполняются из уголков 30×5 .

Промежуточный элемент ограждения из уголка 25×3 .

Поручни ограждений из уголков 56×4 .

Ограждения переходных площадок и лестничных маршей высотой $h = 1200$ мм имеют внизу бортовой элемент из полосы $- 140 \times 4$. Зазор между нижним бортовым элементом и несущей балкой площадки принят $- 5$ мм.

Крепление ограждений к косякам лестничных маршей на болтах нормальной точности.

Монтажные соединения элементов ограждений из уголка 25×3 выполнять с помощью газовой резки и сварки.

Ограждения стремянок

Элементы ограждений выполнены из полостной стали $- 40 \times 4$.

Ограждение стремянок изготавливается отдельной маркой и может поставляться отдельно от стремянок.

IV. Нагрузки

Лестницы и площадки рассчитаны в соответствии со СНиП II-В-72

1. На временные нагрузки 200 кг/м^2 , 300 кг/м^2 , 400 кг/м^2

Коэффициент перегрузки $K \pm 1,4$ для 200 кг/м^2 и $K \pm 1,5$ для 300 кг/м^2 и 400 кг/м^2 .

2. Перила рассчитаны на горизонтальную нагрузку 50 кг/м с коэффициентом перегрузки $K \pm 1,2$.

3. Коэффициент перегрузки для собственного веса конструкций $K \pm 1,1$.

Допускаемые пролеты составных лестничных маршей и переходных площадок, помещены в нижеследующих таблицах.

ТК

1973г.

Пояснительная записка.

СЕРИЯ
1.4.732

Лист 4

12761-08 0

Таблица

допускаемых пролетов составных лестничных маршей

(см. схемы на листах 7-10 Выпуск 3)

Временная нагрузка кг/м ²	При ширине марша			Примечание
	628	828	1028	
200	6000	6000	5400	Пролеты кратны 600 мм
300	6000	5400	4800	тоже
400	5400	4800	4200	"

Таблица

допускаемых пролетов переходных площадок

Временная нагрузка кг/м ²	Сечение балок площадки	При ширине площад.			Примечание
		616 628	816 828	1016 1028	
200	Г14	6000	6000	6000	Пролеты кратны 600 мм
300	Г14	6000	6000	5400	тоже
	Г16	—	6000	5400	
400	Г14	6000	5400	4800	"
	Г16	6000	6000	5400	

У. Материал конструкций

Материал конструкций для районов строительства с расчетной наружной температурой -40°С и выше — сталь углеродистая для сварных конструкций марки ВСтЗ кп 2 по ГОСТ 380-71.
Для районов строительства с расчетной

наружной температурой ниже -40°С — сталь углеродистая для сварных конструкций марки ВСтЗ пс 6 по ГОСТ 380-71.

У. Расход стали.

Расход стали на лестничные марши, переходные площадки и ограждения приведен в ниже-следующих таблицах.

Таблица

расхода стали на лестничные марши (в кг/м² горизонтальной проекции)

Уклон марша	Тип ступени	Ширина марша в мм.			Примечание
		628	828	1028	
45°	Рифле- ная сталь δ=4	101,0 ÷ ÷ 103,2	86,6 ÷ ÷ 88,4	77,7 ÷ ÷ 79,3	
	Прасечно быт. лист ПВ-510	95,9 ÷ ÷ 99,2	80,3 ÷ ÷ 84,3	71,0 ÷ ÷ 72,8	
	Редристы из полос -40×4	105,3 ÷ ÷ 108,8	93,3 ÷ ÷ 94,6	82,7 ÷ ÷ 84,3	
	Рифленая сталь δ=4	127,0 ÷ ÷ 142,2	110,8 ÷ ÷ 115,0	—	
60°	Прасечно быт. лист ПВ-510	126,1 ÷ ÷ 137,9	104,0 ÷ ÷ 115,1	—	
	Редристы из полос -40×4	132,4 ÷ ÷ 138,1	113,5 ÷ 122,2	—	
	Рифленая сталь δ=4	—	—	—	

ТК

1973г.

Пояснительная записка.

СЕРИЯ
1.459-2

Выпуск 4

12761-02 9

Таблица
расхода стали на площадки
(в кг/м²)

Сечение балок площад.	Тип настилка	Ширина площадки (в мм)			Примечание
		616 628	816 828	1016 1028	
С 14	Просечно-выт. лист ЛВ-510	67,3 ÷ ÷ 79,3	58,1 ÷ ÷ 69,6	52,7 ÷ ÷ 63,8	
С 16		—	62,8	55,5 ÷ ÷ 56,2	
С 14	Рифлен. сталь δ=4	69,8 ÷ ÷ 86,7	64,8 ÷ ÷ 78,0	60,2 ÷ ÷ 70,5	
С 16		—	68,9	64,0	
С 14	Решетчат. из полос -40×4	71,5 ÷ ÷ 83,0	65,5 ÷ ÷ 75,2	57,9 ÷ ÷ 62,6	
С 16		—	69,0	61,0	

Таблица
расхода стали на ограждения
лестничных маршей и переходных
площадок (в кг/п.м)

Для маршей под L 45°	Для маршей под L 80°	Для площадок	Примечание
8,4 ÷ 8,8	7,6 ÷ 8,7	13,5 ÷ 19,0	Высотой h=1000 мм
11,2 ÷ 12,5	8,7 ÷ 12,1	14,9 ÷ 20,0	Высотой h=1200 мм

VII. Сортамент

Стальных горячекатаных профилей,
применяемых в конструкциях лестничных
маршей переходных площадок и ограждений

N п/п	Профиль	ГОСТ или ТУ	В каких конструкц. примен.
1	С 16	8240-72	лестницы, площадки
2	С 14	8240-72	площадки
3	L 75×6	8509-70	площадки, лестницы, стрелы.
4	L 56×4	8509-70	ограждения
5	L 50×5	8509-70	лестницы, ограждения
6	L 25×3	8509-70	— " — " —
7	Полоса - 260×6	103-57 *	дополн. элементы
8	Полоса - 60×6	103-57 *	лестницы, стрелы
9	Полоса - 110×4	103-57 *	лестницы, площадки
10	Полоса - 40×4	103-57 *	ограждения стрелы.
11	Полоса - 140×4	103-57 *	ограждения
12	Риф. ст. δ=4 мм	8568-57	лестницы, площадки
13	Прос.-выт. лист ЛВ-510	8706-58	— " — " —
14			

VIII. Защита конструкций от коррозии.

Способ защиты конструкций от коррозии устанавливается в каждом конкретном случае проектной организацией в зависимости от условий эксплуатации.

ТК

1973г.

Пояснительная записка.

СЕРИЯ
1.459-2Выпуск Лист
4 —

12761-02 10

IX. Транспортировка конструкций.

Транспортировка конструкций лестничных маршей, переходных площадок и ограждений должна производиться с соблюдением мероприятий, цель которых предупредить повреждение конструкций.

Ограждение лестничных маршей и переходных площадок поставляются на строительство панелями длиной до 7000 мм.

Панели ограждений должны быть соединены в пакеты. Загрузка средств транспорта конструкциями разрабатывается заводом-изготовителем в зависимости от объема и номенклатуры поставляемых конструкций конкретного заказа.

X. Монтаж конструкций.

Монтаж конструкций производить в соответствии со СНиП III-В.5-62* „Металлические конструкции.

Правила изготовления монтажа и приемки" и проекта организации работ каждого конкретного объекта. Сборку составных лестничных маршей следует производить, обращая особое внимание на точность и на качество монтажных швов.

Точность сборки достигается соблюдением центрации осей нижнего и верхнего узлов сопряжений и соблюдением горизонтальности площадок (верхней и нижней), ступеней лестничного марша и дополнительного элемента (лестничной марш с одной ступенью).

Узел жесткого сопряжения марша с площадками см. узлы 2, 4, 21+24, листы 78, 79, 86+89 выпуск 3.

Монтажные сопряжения лестничных маршей с площадками на балках нормальной точности

и на сварке.

Монтажные соединения ограждений с косоурами лестничных маршей, площадками на балках нормальной точности М12.

Монтажные соединения элементов ограждений из уголка 25х3 выполнять с помощью газовой резки и сварки.

XI. Маркировка элементов и выбор марок

Для маркировки конструкций лестничных маршей, переходных площадок стреленок и ограждений приняты следующие буквенные обозначения:

Я. Для конструкций помещенных в настоящий выпуск.

ЛВГ - лестничные марши под $L 45^\circ$ со ступенями из просечно-вытяжной стали.

ЛГ - лестничные марши под $L 45^\circ$ со ступенями из рифленой стали.

ЛТГ - лестничные марши под $L 45^\circ$ со ступенями из уголков и полос 40×4 , поставленных на ребро.

МВГ - лестничные марши под $L 60^\circ$ со ступенями из просечно-вытяжной стали.

МГ - лестничные марши под $L 60^\circ$ из рифленой стали.

МТГ - лестничные марши под $L 60^\circ$ со ступенями из уголков и полос 40×4 , поставленных на ребро.

ПВГ - переходные площадки с настилом из просечно-вытяжной стали.

ПГ - переходные площадки с настилом из рифленой стали.

ПТГ - переходные площадки с настилом из

ТК

1973г.


Пояснительная записка.

Серия
1.459-2

Выпуск
4

Лист
—

12761-02 11



Ведомость элементов

12


Марка	Наименование	К-во	Масса, кг		NN	Примечание
			Марка	Бсек		
ЛГ 20	Лестничный марш	3	303	909	13	
ПГ 2	Переходная площадка	3	56	168	41	
ПГ 2 ^а	Переходная площадка	2	56	112	41	
ПЛГ 11	Ограждение лест. марша	3	49	147	70	
ПЛГ 12	Ограждение лест. марша	3	49	147	70	
ПЛГ 1	Ограждение переход. площ.	4	17	68	95	
ПЛГ 16	Огражден. переход. площ.	2	31	62	100	
ДГ 5		2	20	40	69	
ДГ 19		3	2	6	75	
ДГ 20		3	2	6	75	
ДГ 23, 24	Дополнительные	1+1	1	2	76	
ДГ 25	элементы	1	1	1	76	см. Выпуск 3
ДГ 26		1	1	1	76	
ДГ 29		2	1	2	77	
ДГ 30		2	1	2	77	
ДГ 45		2	7	14	75	
Масса металлоконструкций			1687			
Масса монтажных метизов			8,2			
Масса монтажных швов			1,0			

Таблица монтажных метизов на схему

Наименование	Диам, мм	Длина, мм		К-во шт.	Масса кг	ГОСТ	Примечание
		Сторж.	Нар.				
Болт М12	12	30	30	132	5,53	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	132	2,28	5915-70*	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	132	0,40	6402-70*	
Всего:					8,21		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тип шва	Длина, м		Тип зл-да	Примечание
			На марку	общ.		
ДГ 5	2	4	1,92	3,84	342	Ручная
ДГ19; ДГ20	6		0,54	3,24	342	— . —
ДГ 45	2		0,86	1,72	342	— . —
ДГ23; ДГ24	2	3	0,10	0,20	342	— . —
ДГ25; ДГ26	2		0,20	0,40	342	— . —
ДГ29; ДГ30	2		0,06	0,12	342	— . —
Всего:						




Примечание

1. Ограждения лестничных маршей
h = 1200 мм условно изображены
отарванными от лестниц.

ТК
1973г.

Монтажные схемы лестничных
маршей под $\alpha = 45^\circ$ и ограждения к ним.


СЕРИЯ
1.459-2
Выпуск Лист
4 1
12761-02 15



Примечание

1. Деревянные лестничные марши $h=1200$ мм условно изображены оторванными от лестниц.

ТК	Монтажные стены лестничных маршей	СЕРИЯ
1973-	под $\alpha=60^\circ$ и крепления к ним.	1459-2
		Выпуск 4



Примечание

1. Деревяждения лестничных маршей $h = 1200$ мм условно изображены оторванными от лестниц.

ТК
1973г.






Монтажные схемы лестничных маршей под 60° и ограждения к ним.

СЕРИЯ
1459-2

Выпуск
4

Лист
3

12761-02 17




ДП 34; ДП 35; ДП 36
ДП 34; ДП 35; ДП 36
ДП 34; ДП 35; ДП 36

ТК
1973г.


Монтажные элементы переходных площадок
и ограждения к ним

СЕРИЯ
1.459-2
ВЫПУСК
4
ЛИСТ
5

Ограждение по торцам переходных площадок




Стремянки и ограждения к ним



Узел "А"



ЛВГ1; ЛГ1; ЛВГ2; ЛГ2; ЛВГ3; ЛГ3



1 - 1

2 - 2

3 - 3



Спецификация

20

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				Г	Н	дет.	Всех	Марки	
ЛВГ1	1	С 16	855	1	1	12,1	24		
	2	L 75x6	628	1	-	4,3	4		
	3	- 250x5	500	2	-	3,1	6		
	4	- 70x6	235	2	-	0,8	2	38	Просечно-вытяжной лист ЛВ-510
	5	- 40x4	185	4	-	0,2	1		
1% на сварные швы							1		
Детали 1, 2, 4 по марке ЛВГ1							30		
ЛГ1	6	- 250x4	500	2	-	4,2	8	39	Рифленая сталь
	1% на сварные швы						1		
	Детали 1, 4, 5 по марке ЛВГ1						27		
ЛВГ2	7	L 75x6	828	1	-	5,7	6		
	8	- 250x5	700	2	-	4,3	9	43	Просечно-вытяжной лист ЛВ-510
	1% на сварные швы						1		
ЛГ2	Детали 1, 4 по марке ЛВГ1						26		
	7	L 75x6	828	1	-	5,7	6		
	9	- 250x4	700	2	-	5,8	12	45	Рифленая ст.
ЛВГ3	1% на сварные швы						1		
	Детали 1, 4, 5 по марке ЛВГ1						27		
	10	L 75x6	1028	1	-	7,1	7		
ЛГ3	11	- 250x5	900	2	-	5,6	11	46	Просечно-вытяжной лист ЛВ-510
	1% на сварные швы						1		
	Детали 1, 4 по марке ЛВГ1						26		
	10	L 75x6	1028	1	-	7,1	7		
	12	- 250x4	900	2	-	7,5	15	49	Рифленая сталь
1% на сварные швы							1		

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все дыры $d = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродом 342 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

Таблица сварных швов


Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип элект-рода	Примечание
ЛВГ1			3,11		
ЛВГ2			3,11		
ЛВГ3			3,11		
ЛГ1			3,19		
ЛГ2			3,19		
ЛГ3			3,19		

ТК

Лестничные марши ЛВГ1; ЛГ1; ЛВГ2; ЛГ2; ЛВГ3; ЛГ3.

СЕРИЯ 1458-2
Выпуск 4 Лист 7

12761-02 21



Спецификация

Спецификация										
Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса в кг		Марка	Примечание	
				г	н	дет.	всего			
ЛВГ4	1	516	1703	1	1	24,2	48	75	просечно-бурав лист 18-512	
	2	175*6	628	1	-	4,3	4			
	3	-250*5	500	5	-	3,1	15			
	4	-70*6	235	2	-	0,8	2			
	5	-40*4	185	10	-	0,2	2			
	6	-110*4	145	4	-	0,5	2			
							1			
ЛГ4	1% на сварные швы						1			
	Детали 1,2,4,6 по марке ЛВГ4						56			
	7	-250*4	500	5	-	4,2	21	78	Рифлен. ст.	
ЛВГ5	1% на сварные швы						1			
	Детали 1,4,5,6 по марке ЛВГ4						54			
	8	175*6	828	1	-	5,7	5	83	просечно-бурав лист 18-510	
	9	-250*5	700	5	-	4,3	22			
ЛГ5	1% на сварные швы						1			
	Детали 1,4,6 по марке ЛВГ4						52			
	8	175*6	828	1	-	5,7	5	88	Рифленая ст.	
	10	-250*4	700	5	-	5,8	29			
ЛВГ6	1% на сварные швы						1			
	Детали 1,4,5,6 по марке ЛВГ4						54			
	11	175*6	1028	1	-	7,1	7	90	просечно-бурав лист 18-510	
	12	-250*5	900	5	-	5,6	28			
ЛГ6	1% на сварные швы						1			
	Детали 1,4,6 по марке ЛВГ4						52			
	11	175*6	1028	1	-	7,1	7	98	Рифлен. ст.	
	13	-250*4	900	5	-	7,5	38			
1% на сварные швы						1				


Примечания

1. Все дюры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электрододуговой 342 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тонн шва	Длина, м		Тип элемент разр	Примечание
			на пор.	общ.		
ЛПГ		4	1,30		342	
ЛПЗ			1,30			
ЛП6			1,30			
ЛП9			1,30			
ЛП5			1,30			
ЛП8			1,30			

ТК	Лестничные марши ЛВГ4; ЛГ4; ЛВГ5; ЛГ5; ЛВГ6; ЛГ6	СЕРИЯ 1459-2
1973г.		Выпуск 4




Спецификация 22

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	н	дет.	всех	
ЛВГ7	1	С16	2551	1	1	30,3	73	111
	2	L75x6	628	1	-	4,3	4	
	3	-250x5	500	8	-	3,1	25	
	4	-70x6	235	2	-	0,8	2	
	5	-40x4	185	16	-	0,2	3	
	6	-110x4	146	6	-	0,5	3	
	1% на сварные швы						1	
ЛГ7	Детали 1,2,4,6 по марке ЛВГ7						82	157
	7	-250x4	500	8	-	4,2	34	
	1% на сварные швы						1	
ЛВГ8	Детали 1,4,5,6 по марке ЛВГ7						81	122
	8	L75x8	828	1	-	5,7	6	
	9	-250x5	700	8	-	4,3	34	
	1% на сварные швы						1	
ЛГ8	Детали 1,4,5 по марке ЛВГ7						78	131
	8	L75x6	828	1	-	5,7	6	
	10	-250x4	700	8	-	5,6	48	
	1% на сварные швы						1	
ЛВГ9	Детали 1,4,5,6 по марке ЛВГ7						81	134
	11	L75x6	1028	1	-	7,1	7	
	12	-250x5	800	8	-	5,6	45	
	1% на сварные швы						1	
ЛГ9	Детали 1,4,5 по марке ЛВГ7						78	146
	11	L75x6	1028	1	-	7,1	7	
	13	-250x4	500	8	-	7,5	60	
	1% на сварные швы						1	

Примечания Таблица сварных швов

- Все размеры в мм.
- Все сварные швы в-4мм.
- Сварку производить электродом типа Э42 ГОСТ 3467-60
- Монтажные схемы см. лист 23

Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип электр-да	Примечание
ЛВГ7, ЛВГ8, ЛВГ9	4	10.8	10.8	342	
ЛП7, ЛП8, ЛП9	4	10.8	10.8	342	



Спецификация

Марка	№ детали	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса, кг		Примечание
				Т	Н	Бет.	Всего	
ЛБГ 10	1	516	3400	1	1	48,3	97	148
	2	L75x8	828	1	-	4,3	4	
	3	-250x5	500	11	-	3,1	34	
	4	-70x8	215	2	-	0,8	2	
	5	-40x4	185	22	-	0,2	4	
	6	-110x4	146	8	-	0,5	4	
ЛГ 10	1% на сварные швы						1	155
	Детали 1, 2, 4, 6 по марке ЛБГ 10						107	
	7	-250x4	300	11	-	4,2	46	
ЛБГ 11	1% на сварные швы						2	162
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						107	
	8	L75x8	828	1	-	5,7	6	
ЛГ 11	1% на сварные швы						2	175
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						103	
	9	-250x5	700	11	-	4,3	47	
ЛБГ 12	1% на сварные швы						2	178
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						107	
	10	L75x8	828	1	-	5,7	6	
ЛГ 12	1% на сварные швы						2	184
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						107	
	11	-250x4	300	11	-	5,8	64	
ЛБГ 12	1% на сварные швы						2	184
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						107	
	12	L75x8	1028	1	-	7,1	7	
ЛГ 12	1% на сварные швы						2	184
	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛБГ 10						103	
	13	-250x4	300	11	-	7,5	82	

Примечания

- Все дыры $\phi = 15$ мм.
- Все сварные швы $\lambda = 4$ мм.
- Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 3407-68
- Помтажная стена ст. лист 1.

Таблица сварных швов



Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип элект. роды	Примечание
ЛБГ 10, ЛБГ 11, ЛБГ 12	4	14, 4	942		

ТК
1973г

Лестничные марши ЛБГ 10, ЛГ 10, ЛБГ 11, ЛГ 11, ЛБГ 12, ЛГ 12

СЕРИЯ
1.459-2
ВЫПУСК
4
Лист
10

ЛВГ13; ЛГ13; ЛВГ14; ЛГ14; ЛВГ15; ЛГ15



Спецификация

24

Марка	№ дет	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса в кг		Примечание	
				г	н	дет	Всех		
ЛВГ13	1	С16	4249	1	1	60,3	121	183	Проектный вытяж по п. 18-5.0
	2	Л75x6	628	1	-	4,3	4		
	3	-250x5	500	14	-	3,1	43		
	4	-70x6	235	2	-	0,8	2		
	5	-40x4	185	28	-	0,2	6		
	6	-110x4	146	10	-	0,5	5		
	1% на сварные швы						2		
ЛГ13	Детали 1, 2, 4, 6 по марке ЛВГ13						132	193	Дифференц. ст.
	7	-250x4	500	14	-	4,2	59		
	1% на сварные швы						2		
ЛВГ14	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛВГ13						134	202	Проектный вытяж по п. 18-5.0
	8	Л75x6	828	1	-	5,7	6		
	9	-250x5	700	14	-	4,3	60		
	1% на сварные швы						2		
ЛГ14	Детали 1, 4, 6 по марке ЛВГ13						128	217	Дифференц. ст.
	8	Л75x6	828	1	-	5,7	6		
	10	-250x4	700	14	-	5,8	81		
	1% на сварные швы						2		
ЛВГ15	Детали 1, 4, 5, 6 по марке ЛВГ13						134	221	Проектный вытяж по п. 18-5.0
	11	Л75x6	1028	1	-	7,1	7		
	12	-250x5	900	14	-	5,6	78		
	1% на сварные швы						2		
ЛГ15	Детали 1, 4, 6 по марке ЛВГ13						128	242	Дифференц. ст.
	11	Л75x6	1028	1	-	7,1	7		
	13	-250x4	900	14	-	7,5	105		
	1% на сварные швы						2		

Примечания

- Все диаметры $d_0 = 15$ мм.
- Все сварные швы $h = 4$ мм.
- Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60
- Монтажную схему см. лист 1

Таблица сварных швов


Марка	к-во швов	Типа шва	Длина, мм на марку	Тип электр. да	Примечание
ЛВГ14	4	17,9		342	
ЛВГ15		17,9			
ЛГ13, ЛГ14		11,5			
ЛГ15		11,5			

ТК

Лестничные марши ЛВГ13; ЛГ13; ЛВГ14; ЛГ14; ЛВГ15; ЛГ15.

СЕРИЯ 1439-2

ВЫПУСК 4 ЛИСТ 11



Спецификация

25

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ЛВГ 16	1	Г 16	5097	4	1	72,4	145	219
	2	L 75x6	628	1	—	4,3	4	
	3	— 250x5	500	17	—	3,4	53	
	4	— 70x6	235	2	—	0,8	2	
	5	— 40x4	185	34	—	0,2	7	
	6	— 110x4	146	12	—	0,5	6	
ЛГ 16	1% на сварные швы:						2	230
	Дет. 1, 2, 4, 6 по марке ЛВГ 16						157	
	7	— 250x4	500	17	—	4,2	71	
ЛВГ 17	1% на сварные швы:						2	241
	Дет. 1, 4, 5, 6 по марке ЛВГ 16						160	
	8	L 75x6	828	1	—	5,7	6	
ЛГ 17	1% на сварные швы:						2	261
	Дет. 1, 4, 6 по марке ЛВГ 16						153	
	9	— 250x5	700	17	—	4,3	73	
ЛВГ 18	1% на сварные швы:						3	265
	Дет. 1, 4, 5, 6 по марке ЛВГ 16						160	
	11	L 75x6	1028	1	—	7,4	7	
ЛГ 18	1% на сварные швы:						3	291
	Дет. 1, 1, 6 по марке ЛВГ 16						153	
	12	— 250x5	900	17	—	5,6	95	

Примечания

Таблица сварных швов

- Все дыры $\phi = 15$ мм.
- Все сварные швы $h = 4$ мм.
- Сварку производить электродом типа Э42 ГОСТ 9467-60.
- Монтажную схему см. лист 1.

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечание
ЛВГ 16, ЛВГ 17, ЛВГ 18, ЛГ 16, ЛГ 17, ЛГ 18	4	16	13,6	Э42	

ТК

Лестничные марши

1973г.

ЛВГ 16; ЛГ 16; ЛВГ 17; ЛГ 17; ЛВГ 18; ЛГ 18.





СВЯЗ

1:459-2

Выпуск 4

12

12761-02 26



Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	марки	
ЛВГ 19	1	□ 16	5946	1	1	84,4	169	255	Просечно-бл. ст. лист ЛВ-510
	2	□ 75×6	828	1	—	4,3	4		
	3	— 250×5	500	20	—	3,1	62		
	4	— 70×6	235	2	—	0,8	2		
	5	— 40×4	185	40	—	0,2	8		
	6	— 110×4	146	14	—	0,5	7		
	1% на сварные швы						3		
ЛГ 19	Дет. 1,2,4,6 по марке ЛВГ 19						182	269	Рифл. ст.
	7	— 250×4	500	20	—	4,2	84		
	1% на сварные швы						3		
ЛВГ 20	Дет. 1,4,5,6 по марке ЛВГ 19						186	281	Просечно-бл. ст. лист ЛВ-510.
	8	□ 75×6	828	1	—	5,7	6		
	9	— 250×5	700	20	—	4,3	86		
	1% на сварные швы						3		
ЛГ 20	Дет. 1,4,6 по марке ЛВГ 19						178	303	Рифлен. ст.
	8	□ 75×6	828	1	—	5,7	6		
	10	— 250×4	700	20	—	5,8	116		
	1% на сварные швы						3		
ЛВГ 21	Дет. 1,4,5,6 по марке ЛВГ 19						186	308	Просечно-бл. ст. лист ЛВ-510
	11	□ 75×6	1028	1	—	7,1	7		
	12	— 250×5	900	20	—	5,6	112		
	1% на сварные швы						3		
ЛГ 21	Дет. 1,4,6 по марке ЛВГ 19						178	338	Рифлен. ст.
	11	□ 75×6	1028	1	—	7,1	7		
	13	— 250×4	900	20	—	7,5	150		
	1% на сварные швы						3		

Таблица сварных швов.

1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

Марка	N-во	Тип и глубина шва	Длина, мм		Тип элект. рода.	Примечание
			На марк	Общ.		
ЛБГ 19; ЛБГ 20; ЛБГ 21.		4	25,0		342	
ЛБГ 19; ЛБГ 20; ЛБГ 21.			15,8			

1973c.

Лестничные марши



ЛВГ19; ЛГ19; ЛВГ20; ЛГ20; ЛВГ21; ЛГ21.

СЕРИЯ
1.459-2

ВЫПУСК	ЛИСТ
4	13

Узел А°

$\Delta T\Gamma 1; \Delta T\Gamma 2; \Delta T\Gamma 3$.



Спецификация

Марка	N дет	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет	всех	
ЛТГ 1	1	С 16	855	1	1	12,1	2 1/4	41
	2	С 75*6	628	1	-	4,3	4	
	3	С 50*5	500	2	-	1,9	4	
	4	- 70*6	235	2	-	0,8	2	
	5	- 40*4	569	8	-	0,7	6	
	1% на сварные швы						1	
ЛТГ 2	Дет. 1, 4 по марке ЛТГ 1					26	47	
	6	С 75*6	828	1	-	5,7		6
	7	С 50*5	700	2	-	2,6		5
	8	- 40*4	769	8	-	1,0		8
	9	- 40*4	215	2	-	0,3		1
	1% на сварные швы							1
ЛТГ 3	Дет. 1, 4 по марке ЛТГ 1					26	52	
	9	- 40*4	215	2	-	0,3		1
	10	С 75*6	1028	1	-	7,1		7
	11	С 50*5	900	2	-	3,4		7
	12	- 40*4	969	8	-	1,2		10
	1% на сварные швы							1

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

Таблица сварных швов.

Марка	№ во Товар- ный бл.	Тип и на мар.	Длина, м общ.	Тип элемент- ов	Примечания
ДТГ1			3,0		
ДТГ2		4	3,0	342	
ДТГ3			3,0		

TK

1973c

Лестничные марши
ЛТГ1; ЛТГ2; ЛТГ3.

СЕРУН


Lamprologinae

444

12761-02

4-4


ЛТГ4; ЛТГ5; ЛТГ6



1-1

2-2

3-3



Спецификация

28

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Марка	Примечание
				т	н	дет.	всех		
ЛТГ4	1	С 16	1703	1	1	242	48	81	
	2	L 75×6	628	1	-	4.3	4		
	3	L 50×5	500	5	-	19	10		
	4	- 70×6	235	2	-	0.8	2		
	5	- 110×4	146	4	-	0.5	2		
	6	- 40×4	569	20	-	0.7	14		
	1% на сварные швы						1		
ЛТГ5	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ1						52	94	
	7	L 75×6	828	1	-	5.7	6		
	8	L 50×5	700	5	-	2.6	13		
	9	- 40×4	769	20	-	1.0	20		
	10	- 40×4	215	5	-	0.3	2		
		1% на сварные швы							1
ЛТГ6	Детали 1, 4, 5 по марке ЛТГ1						52	103	
	10	- 40×4	215	5	-	0.3	2		
	11	L 75×6	1028	1	-	7.1	7		
	12	L 50×5	900	5	-	3.4	17		
	13	- 40×4	969	20	-	1.2	24		
		1% на сварные швы							1

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить элементами типа Э42 по ГОСТ Э487-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.
5. Узел "А" см. лист 14.

Таблица сварных швов



Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип шва	Примечание
ЛТГ4		Б4		Э42	
ЛТГ5		Б4		Э42	
ЛТГ6		Б4		Э42	

ТК

1973г.

Лестничные марши
ЛТГ4; ЛТГ5; ЛТГ6.Серия
1.5.2
Лист
4/15

12761-02 29



29

Спецификация									
Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечан.
				т	н	дет.	всех	матери	
ЛТГ 7	1	Г 16	2551	1	1	36,2	72	119	
	2	Л 75 × 6	828	1	—	4,3	4		
	3	Л 50 × 5	500	8	—	1,9	15		
	4	— 70 × 6	835	2	—	0,8	2		
	5	— 110 × 4	146	6	—	0,5	3		
	6	— 40 × 4	569	32	—	0,7	22		
	1% на сварные швы								1
ЛТГ 8	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 7						77	139	
	7	Л 75 × 6	828	1	—	5,7	6		
	8	Л 50 × 5	700	8	—	2,6	21		
	9	— 40 × 4	769	32	—	1,0	32		
	10	— 40 × 4	215	8	—	0,3	2		
	1% на сварные швы								1
ЛТГ 9	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 7						77	153	
	10	— 40 × 4	215	8	—	0,3	2		
	11	Л 75 × 6	1028	1	—	7,1	7		
	12	Л 50 × 5	900	8	—	3,4	27		
	13	— 40 × 4	969	32	—	1,2	38		
1% на сварные швы							2		



Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродом типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.
5. Узел „Я“ см. лист 14.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м	Тип эл-да	Примечан.
ЛТГ 7			на мор.		
ЛТГ 8			9,4		
ЛТГ 9			9,4	342	

ТК	Лестничные марши ЛТГ 7; ЛТГ 8; ЛТГ 9	Серия 1459-2	
1973г.		Выпуск 4	Лист 16



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечан.
				т	н	дет.	всех	марки	
ЛТГ 10	1	Г 16	3400	1	1	48,3	97	161	
	2	Л 75 × 6	628	1	-	4,3	4		
	3	Л 50 × 5	500	11	-	1,9	21		
	4	- 70 × 6	235	2	-	0,8	2		
	5	- 110 × 4	146	8	-	0,5	4		
	6	- 40 × 4	569	44	-	0,7	31		
1 % на сварные швы							2		
Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 10							103		
ЛТГ 11	7	Л 75 × 6	828	1	-	5,7	6	187	
	8	Л 50 × 5	700	11	-	2,6	29		
	9	- 40 × 4	769	44	-	1,0	44		
	10	- 40 × 4	215	11	-	0,3	3		
1 % на сварные швы							2		
Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 10							103		
ЛТГ 12	10	- 40 × 4	215	11	-	0,3	3	205	
	11	Л 75 × 6	1028	1	-	7,1	7		
	12	Л 50 × 5	900	11	-	3,4	37		
	13	- 40 × 4	969	44	-	1,2	53		
1 % на сварные швы							2		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $R_2 = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-63.
4. Монтажную схему см. лист 1.
5. Узел "Я" см. лист 14.


Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м	Тип эл-да	Примечан.
ЛТГ 10			12,4		
ЛТГ 11			12,4		
ЛТГ 12			2,4	342	

ТК
1973г.

Лестничные марши
ЛТГ 10 ; ЛТГ 11 ; ЛТГ 12

СЕРИЯ
1459-2
Выпуск 4 Лист 17



Спецификация

31

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ЛТГ 13	1	С 16	4249	1	1	60,3	121	200
	2	Л 75×6	628	1	—	4,3	4	
	3	Л 50×5	500	14	—	19	27	
	4	— 70×6	235	2	—	0,8	2	
	5	— 110×4	146	10	—	0,5	5	
	6	— 40×4	569	56	—	0,7	39	
1% на сварные швы						2		
ЛТГ 14	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 13						128	232
	7	Л 75×6	828	1	—	5,7	6	
	8	Л 50×5	700	14	—	2,6	36	
	9	— 40×4	769	56	—	1,0	56	
	10	— 40×4	215	14	—	0,3	4	
	1% на сварные швы					2		
ЛТГ 15	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 13						128	256
	10	— 40×4	215	14	—	0,3	4	
	11	Л 75×6	1028	1	—	7,1	7	
	12	Л 50×5	900	14	—	3,4	48	
	13	— 40×4	969	56	—	1,2	67	
	1% на сварные швы:					2		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.
5. Узел „А“ см. лист 14.

Таблица сварных швов.

Марка	К-во	Тип и тип шва	Длина, м		Тип эл-да	Примечание
			На мар.	Общ.		
ЛТГ 13			15,3		Э42	
ЛТГ 14			15,3			
ЛТГ 15			15,3			


ТК

1973г.

Лестничные марши
ЛТГ 13; ЛТГ 14; ЛТГ 15.

Серия
1.459-2
Выпуск
4


12761-02 32



Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечания
				г	н	дет.	всех	марки	
ЛТГ 19	1	L16	5946	1	1	84.4	169	279	
	2	L75x6	628	1	—	4.3	4		
	3	L50x5	500	20	—	1.9	38		
	4	-70x6	235	2	—	0.8	2		
	5	-11x4	146	14	—	0.5	7		
	6	-40x4	569	80	—	0.7	56		
1% на сварные швы							3		
ЛТГ 20	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 19						178	325	
	7	L75x6	828	1	—	5.7	6		
	8	L50x5	700	20	—	2.6	52		
	9	-40x4	769	30	—	1.0	30		
	10	-40x4	215	20	—	0.3	6		
	1% на сварные швы							3	
ЛТГ 21	Дет. 1, 4, 5 по марке ЛТГ 19						178	359	
	10	-40x4	215	20	—	0.3	6		
	11	L75x6	1028	1	—	7.1	7		
	12	L50x5	900	20	—	3.4	68		
	13	-40x4	969	80	—	1.2	96		
	1% на сварные швы							4	

- Примечания**
1. Все дыры $d=15$ мм.
 2. Все сварные швы $n=4$ мм.
 3. Сварку производить элект. родами типа Э42 по гост 9467-60.
 4. Монтажную схему см. лист 1.
 5. Узел, Я" см. лист 14.

Таблица сварных швов					
Марка	К-во	тип	Длина, мм	тип	Примечания
ЛТГ 19		швы	213	элект. рода	
ЛТГ 20	4	швы	213		342
ЛТГ 21		швы	213		



Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $n = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродом типа Э42 по ст 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.






Таблица сварных швов.

Марка	К-во	тип и табл. шва	Длина, м		тип элект. рода	Примечан.
			но мар.	общ.		
МВР1		K4	2,0		342	
МР1			1,6			
МВР2			2,0			
МР2			1,6			

TK
1973r.

Лестничные марши МВЛ1;
МЛ1; МВЛ2; МЛ2.

СЕРИЯ 1459-2	
ВЫПУСК 4	ЛИСТ 21



50

Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
МВЛЗ	1	Г 16	1391	1	1	19,8	40	57
	2	Г 75x6	628	1	—	4,3	4	
	3	- 230x5	500	3	—	2,8	8	
	4	- 70x6	200	2	—	0,7	1	
	5	- 40x4	165	6	—	0,2	1	
	6	- 110x4	146	4	—	0,5	2	
	1% на сварные швы						1	
МЛЗ	Дет. 1, 2, 4, 6 по марке МВЛЗ						47	59
	7	- 230x4	500	3	—	3,8	11	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1, 4, 5, 6 по марке МВЛЗ						44	
МВЛ4	8	Г 75x6	828	1	—	5,7	6	63
	9	- 230x5	700	3	—	4,0	12	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1, 4, 6 по марке МВЛЗ						43	
МЛ4	10	Г 75x6	828	1	—	5,7	6	66
	10	- 230x4	700	3	—	5,4	16	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1, 4, 6 по марке МВЛЗ						43	

проф. лист

рифл. ст.

проф. лист ПБ-510

рифлен. ст.

Примечания

- 1 Все дыры $d_0 = 6$ мм.
- 2 Все сварные швы $n = 4$ мм.
- 3 Сварку производить электродами типа Э42 лист Э467-60.
- 4 Монтажную схему смотрите лист 2.
- 5 Узел "А" см. лист 21.


Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм на мор. обш.	Тип элект. рода	Примечание
МВЛ3	4	4	4,3	Э42	
МЛ3			3,4		
МВЛ4			4,5		
МЛ4			3,4		

ТК
1973г.

Лестничные марши МВЛ3;
МЛ3; МВЛ4; МЛ4.

Серия
1459-2
Выпуск 4
Лист 22



Спецификация									36
Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание	
				г	н	дет.	всех		Марки
МВЛ5	1	Г 16	2083	1	1	296	59	83	Продольн. - 828 Лист ЛБ-510
	2	Г 75x6	628	1	—	4,3	4		
	3	-230x5	500	5	—	2,8	14		
	4	-70x6	200	2	—	0,7	1		
	5	-40x4	165	10	—	0,2	2		
	6	-110x4	146	4		0,5	2		
1% на сварные швы							1		
МЛ5	Детали 1, 2, 4, 6 по марке МВЛ5						66	86	Рифлен. ст
	7	-230x4	500	5	—	3,8	19		
	1% на сварные швы						1		
МВЛ6	Дет. 1, 4, 5, 6 по марке МВЛ5						64	91	Продольн. - 828 Лист ЛБ-510
	8	Г 75x6	828	1	—	5,7	6		
	9	-230x5	700	5	—	4,0	20		
1% на сварные швы							1		
МЛ6	Дет. 1, 4, 6 по марке МВЛ5						62	96	Рифлен. ст
	8	Г 75x6	828	1	—	5,7	6		
	10	-230x4	700	5	—	5,4	27		
1% на сварные швы							1		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $n = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродом типа Э42 лист 9467-60.
4. Монтажную схему смотрите лист 2.
5. Узел "А" см. лист 21.

Таблица сварных швов.






Марка	К-во	тип	длина, м		тип элект. родо	Примечан.
		у талы шво	но мор.	общ.		
МВРЗ		4	6,2		342	
МР5			4,3			
МВР6			6,2			
МР6			4,3			

ТК	<i>Лестничные марши МВЛ5; МЛ5; МВЛ6; МЛ6.</i>
1973г.	

СЕРИЯ 1459-2	
Выпуск 4	Лист 23

12761-02 37

МВГ9; МГ9; МВГ10; МГ10



Спецификация

38

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет	всех	марки	
МВГ9	1	[16	3469	1	1	49.2	98	137	Просечно-вытяж лист ПВ-150
	2	L 75x6	628	1	-	4.3	4		
	3	- 230x5	500	9	-	2.8	25		
	4	- 70x6	200	2	-	0.7	1		
	5	- 40x4	165	18	-	0.2	4		
	6	- 110x4	146	8	-	0.3	4		
1% на сварные швы							1		
МГ9	Детали 1,2,4,6 по марке МВГ9					107		142	Рифленая сталь
	7	- 230x4	500	9	-	3.8	34		
1% на сварные швы							1		
МВГ10	Детали 1,4,5,6 по марке МВГ9					107		150	Просечно-вытяж лист ПВ-310
	8	L 75x6	828	1	-	5.7	6		
	9	- 230x5	700	9	-	4.0	36		
1% на сварные швы							1		
МГ10	Детали 1,4,6 по марке МВГ9					103		160	Рифленая сталь
	1	L 75x6	828	1	-	5.7	6		
	10	- 230x4	700	9	-	5.4	49		
1% на сварные швы							2		

Примечания

1. Все дыры $d \leq 15$ мм.
2. Все сварные швы $n = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел "А" см. лист 21.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м	Тип элект. рода	Примечание
МВГ9		4	10.4		
МГ9		4	7.4		
МВГ10		4	10.4		
МГ10		4	7.4		
					Э42

ТК




1973г

Лестничные марши
МВГ9; МГ9; МВГ10; МГ10.

Серия 1459-2

Выпуск 4 Лист 25

12761-02 39



Спецификация

Марка	N дет	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечания
				т	м	дет.	всех	марки	
МВГ11	1	С 16	4162	1	1	59.1	118	165	просечн. - б/шт. лист пв-310
	2	Л 75x6	628	1	—	4.3	4		
	3	- 230x5	500	11	—	2.8	31		
	4	- 70x6	200	2	—	0.7	1		
	5	- 40x4	165	22	—	0.2	4		
	6	- 110x4	146	10	—	0.5	3		
	1% на сварные швы						2		
МГ11	Детали 1,2,4,6 по марке МВГ11						128	172	Рифленая сталь
	7	- 230x4	500	11	—	3.8	42		
	1% на сварные швы						2		
МВГ12	Детали 1,4,5,6 по марке МВГ11						128	180	просечн. - б/шт. лист пв-310
	8	Л 75x6	828	1	—	5.7	6		
	9	- 230x5	700	11	—	4.0	44		
	1% на сварные швы						2		
МГ12	Детали 1,4,6 по марке МВГ11						124	191	Рифленая сталь
	1	Л 75x6	828	1	—	5.7	6		
	10	- 230x4	700	11	—	5.4	59		
	1% на сварные швы						2		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 3467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел А* см. лист 21.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип толщ шва	Длина, м на мор.	Тип элект. рода	Примечания
МВГ11	4	4	12.6	342	
МГ11			8.3		
МВГ12			12.6		
МГ12			8.3		


ТК
1973г.

Лестничные марши
МВГ11; МГ11; МВГ12; МГ12

Серия
1459-2
Выпуск
4
Лист
25

12761-02 40

Исполнил
1973г.
Дата выпуска
Т.К. ИЕВ



40

Примечания

1. Все дыры $d_f = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел „А“ см. лист 21.

Таблица сборных швов

Марка	К-во	Тип топлив шба	Длина, м		Тип электр рода	Примечания
			на мар.	общ		
МВГ13		4	1,6		942	
МГ13			2,8			
МВГ14			1,6			
МГ14			3,8			

TK

1973r.



Лестничные марши
МВГ 13; МГ 13; МВГ 14; МГ 14

СЕРИЯ
1459-2

Выпуск	Лист
4	27

12761-02 44

МВГ 15; МГ 15; МВГ 16; МГ 16.



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
МВГ 15	1	Г 16	3548	1	1	78.8	158	220
	2	Л 75x6	628	1	—	4.3	4	
	3	- 230x3	500	15	—	2.8	42	
	4	- 70x6	200	2	—	0.7	1	
	5	- 40x4	165	30	—	0.2	6	
	6	- 110x4	146	14	—	0.5	7	
1% на сварные швы							2	229
Детали 1,2,4,6 по марке МВГ 15							170	
МГ 15	7	- 230x4	300	15	—	3.8	57	
	1% на сварные швы						2	240
Детали 1,4,5,6 по марке МВГ 15							172	
МВГ 16	8	Л 75x6	828	1	—	5.7	6	
	9	- 230x3	700	15	—	4.0	60	256
1% на сварные швы							2	
Детали 1,4,6 по марке МВГ 15							156	
МГ 16	10	Л 75x6	828	1	—	5.7	6	256
	10	- 230x4	700	15	—	5.4	81	
1% на сварные швы							3	

Примечания






1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $n = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.
5. Узел "А" см. лист 21.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м	Тип электр. рода	Примечание
МВГ 15		И2	11.2		
МГ 15		И2	18.6		
МВГ 16		И2	11.2		
МГ 16		И2	18.6		

ТК	Лестничные марши МВГ 15; МГ 15; МВГ 16; МГ 16	Серия 1459-2
1973г.		Выпуск 4

МВГ19; МГ19; МГ20; МГ20



Спецификация

Марка	N дет	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечания	
				т	н	дет.	всех		
МВГ19	1	Г16	6933	1	1	98.4	197	275	процент вынута кует по 3-0
	2	Г73*6	628	1	—	4.3	4		
	3	-230*5	500	19	—	2.8	53		
	4	-70*6	200	2	—	0.7	1		
	5	-40*4	165	32	—	0.2	6		
	6	-110*4	146	18	—	0.5	9		
	1% на сварные швы								
МГ19	Детали 1,2,4,6 по марке МВГ19						211	286	Рис. 10. 10
	7	-230*4	500	19	—	3.8	78		
	1% на сварные швы						3		
МВГ20	Детали 4,5,6 по марке МВГ19						215	300	процент вынута кует по 3-0
	8	Г73*6	828	1	—	5.7	6		
	9	-230*5	700	19	—	4.0	76		
	1% на сварные швы						3		
МГ20	Детали 4,6 по марке МВГ19						207	319	Рис. 10. 10
	8	Г73*6	828	1	—	5.7	6		
	10	-230*4	700	19	—	5.4	103		
	1% на сварные швы						3		

Примечания

1. Все дыры ϕ : 15 мм.
2. Все сварные швы h : 4 мм.
3. Сварку производить электродами типа 342 ГОСТ 3467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.
5. Узел А см. лист 21.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечания
МВГ19			210		
МГ19			210		
МВГ20			210		
МГ20			210		

ТК
1973-

Лестничные марши
МВГ19; МГ19; МВГ20; МГ20.

ЛСР 1659
Выпуск 4



24

Примечания

- Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип	Алюм.		Тип	Примечан
		и толщ шва	на мор.	всех		
МТГ1		4	1.2		342	
МТГ2			1.8			

TK



1973r

Лестничные марши МТГ1; МТГ2

ЦЕРМР
1450-2

МОНУСК	АНСТ
24	31

12761-02 45



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечания
				т	н	дет.	всех	марки	
MTГЗ	1	Л16	1391	1	1	19.8	40	60	
	2	Л75x6	628	1	-	4.3	4		
	3	Л50x5	500	3	-	1.9	6		
	4	-70x6	200	2	-	0.7	1		
	5	-110x4	146	4	-	0.5	2		
	6	-40x4	569	9	-	0.7	6		
1% на сварные швы							1		
MTГ4	Детали 1,4,5 по марке MTГЗ						43	68	
	7	Л75x6	828	1	-	3.7	6		
	8	Л50x5	700	3	-	2.6	8		
	9	-40x4	769	9	-	1.0	9		
	10	-40x4	175	3	-	0.2	1		
	1% на сварные швы						1		

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел А см. лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип и толщ шва	Длина, м	тип эл-да	Примечания
MTГЗ		4	4.0	342	
MTГ4		4	4.4		

ТК



1973г.

Лестничные марши MTГЗ; MTГ4.

Серия 1459-1

Выпуск 4

12761-02



Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечания
				г	н	дет.	без	марки	
МТГ5	1	216	2083	1	1	29.6	59	11	
	2	275x6	628	1	—	4.3	4		
	3	230x5	300	5	—	1.9	10		
	4	-70x6	200	2	—	0.7	1		
	5	-110x4	146	4	—	2.7	2		
	6	-40x4	569	15	—	0.7	11		
	1% на сварные швы						1		
МТГ6	Детали 4,5 по марке МТГ5						62	92	
	7	275x5	828	1	—	5.7	6		
	8	230x5	700	5	—	2.6	13		
	9	-40x4	769	15	—	1.0	15		
	10	-40x4	175	5	—	0.2	1		
	1% на сварные швы						1		





Примечания

1. Все дыры $\phi = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-68.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел А см. лист 3б.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Туп	Длина, м		Туп	Примечания
		на шва	на мор	всех		
МТТ5		4	5.2		342	
МТТ6			5.8			

МТГ7; МТГ8



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса б-ка		Примечание
				т	м	дет.	б-ка марки	
МТГ7	1	С16	2271	1	1	39.4	79	116
	2	L75x6	628	1	—	4.3	4	
	3	L50x5	500	7	—	1.9	13	
	4	-70x6	200	2	—	0.7	1	
	5	-110x4	146	6	—	0.5	3	
	6	-40x4	569	21	—	0.7	13	
1% на сварные швы							1	
МТГ8	Детали 1, 4, 5 по марке МТГ7						83	130
	7	L75x6	828	4	—	5.7	6	
	8	L50x5	700	7	—	2.6	18	
	9	-40x4	769	21	—	1.0	21	
	10	-40x4	179	7	—	0.2	1	
1% на сварные швы							1	

Примечания

1. Все дыры $\phi = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел. А" см. лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м на мар. б-ка	Тип эл.-да	Примечание
МТГ7		4	6.9	Э42	
МТГ8		4	7.8	Э42	

ТК



1973г.

Лестничные марши МТГ7; МТГ8.

Серия 16.58

Выпуск 4

12761-02



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	н	дет	всех	
МТГ9	1	Л16	3463	1	1	40.2	31	144
	2	Л75x6	628	1	—	4.3	4	
	3	Л50x5	500	9	—	1.9	17	
	4	-70x6	200	—	—	0.7	1	
	5	-110x4	146	2	—	0.3	4	
	6	-40x4	569	27	—	0.7	19	
1% на сварные швы							1	
Детали 1,4,3 по марке МТГ9							103	
МТГ10	7	Л75x6	628	1	—	5.7	6	163
	8	Л50x5	700	9	—	2.6	23	
	9	-40x4	769	27	—	1.0	27	
	10	-40x4	175	3	—	0.2	2	
1% на сварные швы							2	

Примечания

1. Все дыры ϕ 13 мм
2. Все сварные швы h 4 мм
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел - А см. лист 3.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип за.за	Примечание
МТГ9		1,4	7.7	342	
МТГ10		8.2			

ТК



1973

Лестничные марши МТГ9: МТГ10.

Серия 1659-2

Выпуск 4 Лист 35

12761-02 49



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
МТГ11	1	С16	4162	1	1	59.1	118	174
	2	L75*6	628	1	—	4.3	4	
	3	L50*5	500	11	—	1.9	21	
	4	-70*6	200	2	—	0.7	1	
	5	-110*4	146	10	—	0.5	5	
	6	-40*4	569	33	—	0.7	23	
1% на сварные швы							2	
МТГ12	Детали 1,4,5 по марке МТГ11						124	196
	7	L75*6	828	1	—	5.7	6	
	8	L50*5	700	11	—	2.6	29	
	9	-40*4	769	33	—	1.0	33	
	10	-40*4	175	11	—	0.2	2	
1% на сварные швы							2	

Примечания

1. Все дыры $\varnothing 15$ мм.
2. Все сварные швы $h=4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 3467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
4. Узел "А" см. лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м	Тип зл. да	Примеч.
МТГ11		4	10.3		
МТГ12		4	11.6		

ТК

В73

Лестничные марши МТГ11; МТГ12



Серия

459

Выпуск

4

12761-00



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм.	К-во		Масса в кг		Примечания
				т	н	дет.	всех	
MTG13	1	L16	4853	1	1	68.9	138	203
	2	L75x6	628	1	-	4.3	4	
	3	L50x5	500	13	-	1.9	23	
	4	-70x6	200	2	-	0.7	1	
	5	-110x4	146	12	-	0.3	6	
	6	-40x4	569	39	-	0.7	27	
1% на сварные швы							2	
Детали 4, 5 по марке MTG13							145	
MTG14	7	L75x6	828	1	-	5.7	6	229
	8	L50x5	700	13	-	2.6	34	
	9	-40x4	769	39	-	1.0	39	
	10	-40x4	175	13	-	0.2	3	
1% на сварные швы							2	





Примечания

1. Все дыры $\phi 15$ мм.
2. Все сварные швы $h=4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.
5. Узел "А" см. лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м на мар	Тип зл-до	Примечания
MTG13		L4	14.5	342	
MTG14		L4	16.1		

MTГ15; MTГ16



Спецификация

Марка	мм дет	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса б кг		Примечание
				т	н	дет.	всех марки	
МТГ 15	1	Г 16	5548	1	1	78.8	138	238
	2	Г 75×6	628	1	—	4.3	4	
	3	Г 50×5	500	15	—	1.9	28	
	4	— 70×6	200	2	—	0.7	1	
	5	— 110×4	146	14	—	0.5	7	
	6	— 40×4	569	45	—	0.7	38	
	1% на сварные швы						2	
МТГ 16	Детали 1,4,5 по марке МТГ 15						166	262
	7	Г 75×6	828	1	—	5.7	6	
	8	Г 50×5	700	15	—	2.6	39	
	9	— 40×4	769	45	—	1.0	45	
	10	— 40×4	175	15	—	0.2	3	
	1% на сварные швы						3	



Примечания

1. Все дыры $\sigma = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
2. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 3467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.
5. Узел „А“ см. лист 31.

Таблица сферных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м		Тип электр. да	Прим.
			на мод.	всех		
МТГ 15		64	13.2		342	
МТГ 16			15.0			

ТК	Лестничные марши МТГ 15; МТГ 16	14.90
1973г.		Выпуск 4



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
МТГ17	1	Г16	6240	1	1	88.6	177		
	2	Г75x6	628	1	-	4.2	4		
	3	Г50x5	500	17	-	1.9	32		
	4	-70x6	200	2	-	0.7	1	261	
	5	-110x4	146	16	-	0.5	8		
	6	-40x4	569	51	-	0.7	36		
1% на сварные швы							3		
МТГ18	Детали 1,4,5 по марке МТГ17						186		
	7	Г75x6	828	1	-	5.7	6	293	
	8	Г50x5	700	17	-	2.6	44		
	9	-40x4	769	51	-	1.0	51		
	10	-40x4	175	17	-	0.2	3		
1% на сварные швы							3		

Примечания


1. Все дыры $d = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.
5. Узел А см. лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, мм	Тип	Примечание
МТГ17		Б	14.9	Э42	
МТГ18		Б	16.9	Э42	

ТК	Лестничные марши МТГ17; МТГ18		СЕРИЯ 1459-2	
1973			ВЫПУСК 4	ЛИСТ 39

МТГ 19; МТГ 20



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечания
				т	н	1 дет.	всех	марки	
МТГ 19	1	С 16	6933	1	1	98.4	197	290	
	2	С 75*6	628	1	-	4.3	4		
	3	С 50*5	500	19	-	1.9	38		
	4	- 70*6	200	2	-	0.7	1		
	5	- 110*4	146	18	-	0.5	9		
	6	- 40*4	369	57	-	0.7	40		
1% на сварные швы							3		
Детали 1,4,5 по марке МТГ 19							201		
МТГ 20	7	С 75*6	828	1	-	5.7	6	326	
	8	С 50*5	700	19	-	2.5	49		
	9	- 40*4	769	57	-	1.0	57		
	10	- 40*4	175	19	-	0.2	4		
1% на сварные швы							3		

Примечания

- 1 Все дыры ϕ 15 мм.
- 2 Все сварные швы $h=4$ мм.
- 3 Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
- 4 Монтажную схему см лист 3.
- 5 Узел А см лист 31.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип	Длина, мм	Тип	Примен
МТГ 19		У	на швах	эл. да	
МТГ 20		Б 4		342	

ТК

1973г

Лестничные марши МТГ 19; МТГ 20

Серия

163

Выпуск

4


12761-1

1973г

Дата выпуска

1973г

ПВГ1; ПГ1; ПВГ2; ПГ2; ПВГ3; ПГ3



Положение центра при стыковке нижней площадки с маршем (см. узел 2,4)

Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание	
				г	н	дет.	всех		
ПВГ1	1	Л 14	880	1	1	10,8	22	43	профиль - 840 лист ЛМ-810
	2	Л 75 x 6	500	2	-	3,4	7		
	3	- 840 x 5	340	1	-	1,2	11		
	4	- 110 x 4	133	4	-	0,4	2		
1% на сварные швы							1		
ПГ1	Дет. 1,2,4 по марке ПВГ1					31		47	рифлен. ст.
	5	- 840 x 4	340	1	-	13,2	15		
1% на сварные швы							1		
ПВГ2	Дет. 1,4 по марке ПВГ1					24		50	профиль - 840 лист ЛМ-810
	6	Л 75 x 6	700	2	-	4,8	10		
	7	- 840 x 5	740	1	-	15,4	15		
1% на сварные швы							1		
ПГ2	Дет. 1,4,6 по марке ПВГ2					34		56	рифлен. ст.
	8	- 840 x 4	740	1	-	20,8	21		
1% на сварные швы							1		
ПВГ3	Дет. 1,4 по марке ПВГ1					21		57	профиль - 840 лист ЛМ-810
	9	Л 75 x 6	300	2	-	6,2	12		
	10	- 840 x 5	340	1	-	13,5	20		
1% на сварные швы							1		
ПГ3	Дет. 1,4,9 по марке ПВГ3					35		63	рифлен. ст.
	11	- 840 x 4	340	1	-	26,4	25		
1% на сварные швы							1		

Примечания

- Все дыры $\phi_0 = 15$ мм.
- Все сварные швы $h = 6$ мм.
- Прорывистые швы 100 мм.
- Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9451-60.
- Монтажно-схем см. лист 4.
- Марки площадок стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс „а“ (напр. ПГ1-а).

Таблица сварных швов

Марка	К-во швов	Длина, мм	Тип шва	Примеч.
ПВГ1	1	43	342	
ПГ1	1	15		
ПВГ2	1	10		
ПГ2	1	21		
ПВГ3	1	12		
ПГ3	1	25		

ТК

1973г.


Переходные площадки ПВГ1; ПГ1; ПВГ2; ПГ2; ПВГ3; ПГ3.

Серия 1459-2

Выпуск 4 Лист 41

12761-02 55

ПВГ4; ПГ4; ПВГ5; ПГ5; ПВГ6; ПГ6



Положение узла
при стыковке нуд-
ней площадки с
маршем (см. узел 24)

Стелуфикация

Марка	дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	н	дет.	всех	
ПВГ4	1	Г 14	1180	1	1	14,5	29	54
	2	L 75x5	500	2	-	3,4	7	
	3	- 1140x5	340	1	-	15,2	15	
	4	- 110x4	133	4	-	0,4	2	
	1% на сварные швы						1	
ПГ4	Дет. 1,2,4 по марке ПВГ4						38	60
	5	- 1140x4	540	1	-	20,6	21	
	1% на сварные швы						1	
ПВГ5	Дет. 1,4 по марке ПВГ4						31	63
	6	L 75x6	700	2	-	4,8	10	
	7	- 1140x5	740	1	-	20,8	21	
	1% на сварные швы						1	
ПГ5	Дет. 1,4,6 по марке ПВГ4						41	70
	8	- 1140x4	740	1	-	28,2	28	
	1% на сварные швы						1	
ПВГ6	Дет. 1,4 по марке ПВГ4						31	71
	9	L 75x6	900	2	-	6,2	12	
	10	- 1140x5	940	1	-	26,5	27	
	1% на сварные швы						1	
ПГ6	Дет. 1,4,9 по марке ПВГ4						43	82
	11	- 1140x4	940	1	-	35,8	36	
	12	- 60x4	900	1	-	1,7	2	
	1% на сварные швы						1	

Примечания

1. Все обзоры $d_0 = 15 \text{ мм}$
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$
3. Прерывистые сварные швы 100 мм через 100 мм.
4. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60
5. Монтажную схему см. лист 4
6. Марки площадок стыкуемых по узлу 24 должны иметь индекс "а" (напр. ПГ4 а)

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип	Длина, мм	Тип	Примечание
ПВГ4		тип шва	на мар.	общ.	элект. род
ПГ4		4	4,9		
ПВГ5		4	5,1		
ПГ5		4	5,3		
ПВГ6		4	5,8		
ПГ6		4	5,5		

ТК


1973г.

Переходные площадки ПВГ4; ПГ4; ПВГ5; ПГ5; ПВГ6; ПГ6;

Дет. 14,5
Выпуск 4

12761-02

ПВГ7; ПГ7; ПВГ8; ПГ8; ПВГ9; ПГ9



Положение уголка
при стыковке нижней
площадки с маршем
(см. узел 2,4)

Спецификация

56

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	м	дет.	всех	
ПВГ7	1	L 14	1480	1	1	18,2	38	65
	2	L 75x6	500	2	-	34	7	
	3	- 1440x5	540	1	-	19,2	19	
	4	- 110x4	133	4	-	0,4	2	
ПГ7	1% на сварные швы						1	72
	Дет. 1,2,4 по марке ПВГ7						45	
	5	- 1440x4	540	1	-	25,0	25	
	1% на сварные швы						1	
ПВГ8	Дет. 1,4 по марке ПВГ7						38	75
	6	L 75x6	700	2	-	4,8	10	
	7	- 1440x5	740	1	-	28,3	28	
	1% на сварные швы						1	
ПГ8	Дет. 1,4,6 по марке ПВГ8						48	85
	8	- 1440x4	740	1	-	35,6	36	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4 по марке ПВГ7						38	
ПВГ9	9	L 75x6	900	2	-	6,2	12	84
	10	- 1440x5	940	1	-	33,4	33	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4,9 по марке ПВГ9						30	
ПГ9	11	- 1440x4	940	1	-	45,2	45	98
	12	- 60x4	300	1	-	1,7	2	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4,9 по марке ПВГ9						30	

Примечания

- Все дыры $d=15$ мм.
- Все сварные швы $h=4$ мм.
- Прерывистые швы 100 мм через 100 мм
- Сварку производить эл.-сваркой по ГОСТ 9467-60
- Монтажную схему см. лист 4.
- Марку площадок, стоек и т.д. по эскизу 2,4 согласовать с проектом.

Таблица сварных швов


Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечание
ПВГ7			37		
ПГ7			37		
ПВГ8			37		
ПГ8			37		
ПВГ9			37		
ПГ9			37		

ТК

Переходные площадки ПВГ7; ПГ7;
ПВГ8; ПГ8; ПВГ9; ПГ9.

ОБРИЯ
1459-2
Выпуск 4
Лист 43

12761-02 57



Положение участка
при строительстве мост-
ной переправы с
паромом (см. ур. 24)

Спецификация									
Марка	№ дет.	Сеченье	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Марка	Примечание
				г	н	дет.	беск.		
ПВГ10	1	274	1780	1	1	21,3	64	77	ПРОВЕРКА: БЫЛ ВЫСТ. НА 100
	2	115 x 8	300	2	-	3,4	7		
	3	- 1740 x 5	340	1	-	23,2	23		
	4	- 110 x 4	133	6	-	0,4	2		
	1% на сборные швы						1		
ПГ10	Дет. 1,2,4 по марке ПГ10						33	85	ДУПЛИК. СТ.
	5	- 1740 x 4	340	1	-	31,4	31		
	1% на сборные швы						1		
ПВГН	Дет. 1,4 по марке ПГ10						46	89	ПРОВЕРКА: БЫЛ ВЫСТ. НА 100
	6	175 x 6	100	2	-	4,8	10		
	7	- 1740 x 5	140	1	-	31,8	32		
	1% на сборные швы						1		
ПГН	Дет. 1,4,6 по марке ПГН						36	100	ДУПЛИК. СТ.
	8	- 1740 x 6	140	1	-	42,0	43		
	1% на сборные швы						1		
ПВГ12	Дет. 1,4 по марке ПГ10						46	98	ПРОВЕРКА: БЫЛ ВЫСТ. НА 100
	9	175 x 6	300	2	-	6,2	12		
	10	- 1740 x 5	260	1	-	40,4	40		
	1% на сборные швы						1		
ПГ12	Дет. 1,4,9 по марке ПГ12						36	116	ДУПЛИК. СТ.
	11	- 1740 x 4	940	1	-	34,6	55		
	12	- 60 x 4	800	1	-	1,7	3		
1% на сборные швы						1			

ПОУМЕНДНИЦА


1. Все шпильки $d_s = 10 \text{ мм}$
2. Все сварные швы $k = 4 \text{ мм}$
3. Прерывистые сварные швы по шп. через 100 мм
4. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 3487-80
5. Монтажную схему см. лист 4
6. Марки площадок стальных по шп. 2,4 болжины уметь указать d_s (мал. прил.)

Таджика афаронак шӯаб

[illegible]

ТК	Переходные площадки пбг 10; пг 10;
1973г	пбг 11; пг 11; пбг 12; пг 12.

ПВГ13; ПГ13; ПВГ14; ПГ14; ПВГ15; ПГ15



Положение ушка при
стыковке между пло-
щадки в маршем
[см. узел 2,4].

Спецификация

58

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	шт.	дет.	всего	
ПВГ13	1	Г 16	2080	1	1	25,6	51	88
	2	Г 75x6	500	2	-	3,4	7	
	3	-2040x5	540	1	-	27,2	27	
	4	-110x4	133	6	-	0,4	2	
ПГ13	1% на сварные швы						1	98
	Дет. 1,4 по марке ПВГ13						60	
	5	-2040x4	540	1	-	30,8	31	
	1% на сварные швы						1	
ПВГ14	Дет. 1,4 по марке ПВГ13						53	101
	6	Г 75x6	700	2	-	4,8	10	
	7	-2040x5	740	1	-	37,3	37	
	1% на сварные швы						1	
ПГ14	Дет. 1,4,6 по марке ПВГ14						63	114
	8	-2040x4	740	1	-	50,4	50	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4 по марке ПВГ14						53	
ПВГ15	9	Г 75x6	900	2	-	6,2	12	113
	10	-2040x5	940	1	-	47,4	47	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4,9 по марке ПВГ15						65	
ПГ15	11	-2040x4	940	1	-	64,0	64	132
	12	-60x4	900	1	-	1,7	2	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,4 по марке ПВГ15						65	

Примечания

- Все размеры в мм.
- Все сварные швы в = 6 мм.
- Сварку производить эл. тродом типа Э42 по ГОСТ 9457-60.
- Прерывистые сварные швы 100 мм через 100 мм.
- Монтажную схему см. лист 4.
- Марку площадок, стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс "а" нагр. ПГ15а).

Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип шва	длина, мм	тип элект. дуга	Примечан.
ПВГ13	1	на надр	2080	342	
ПГ13	2	на надр	500	342	
ПВГ14	1	на надр	740	342	
ПГ14	1	на надр	740	342	
ПВГ15	1	на надр	940	342	
ПГ15	1	на надр	940	342	


ТК
1973г.

Переходные площадки ПВГ13; ПГ13;
ПВГ14; ПГ14; ПВГ15; ПГ15.

Серия
1450-
Выпуск
4

12761-02 59

19



Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	K-50		Масса в кг		Примечание		
				г	н	дет.	всех			
ПВГ-16	1	Г 14	2380	1	1	29,3	59	100	поис. - 50м пуст. 10-50	
	2	Г 15x6	500	2	-	3,4	7			
	3	- 2340x3	540	1	-	31,2	31			
	4	- 110x4	133	6	-	0,4	2			
ПГ-16		1% на сварные швы					1	H	рифлен. ст.	
		Дет. 1, 4 по марке ПВГ-16					68			
	5	- 2340x4	540	1	-	42,2	42			
		1% на сварные швы					1			
ПВГ-17		Дет. 1, 4 по марке ПВГ-16					61	115	поис. - 50м пуст. 10-50	
	6	Г 15x6	700	2	-	4,8	10			
	7	- 2340x5	740	1	-	42,8	43			
		1% на сварные швы					1			
ПГ-17		Дет. 1, 4, 6 по марке ПВГ-17					71	130	рифлен. ст.	
	8	2340x4	760	1	-	57,8	58			
		1% на сварные швы					1			
		Дет. 1, 4 по марке ПВГ-16					61			
ПВГ-18	9	Г 15x6	900	2	-	6,2	12	128	поис. - 50м пуст. 10-50	
	10	- 2340x5	940	1	-	54,3	54			
		1% на сварные швы					1			
		Дет. 1, 4, 9 по марке ПВГ-18					73			
ПГ-18	11	- 2340x4	940	1	-	73,5	74	150	Рифлен. ст.	
	12	- 80x4	900	1	-	1,7	2			
		1% на сварные швы					1			

1. Все трубы $d = 15 \text{ мм}$
2. Все сварные швы $n = 4 \text{ мм}$
3. Сварку производить электр-
родом типа Э42 по
ГОСТ 9457-60
4. Прочностные опытные
швы 100 см через 100 мм
5. Монтажную схему см.
лист 4
6. Марку площадок стыкуе-
мых по п. 2, 4 должны иметь
индекс "а" / марка ПП 16а /

Марка	Код	Тип тапки шва	Длина, м на ног. обш.	Тип элект- родов	Примечан
ПЗР 16			3,0		
ПЗР 16			4,7		
ПЗР 17			3,5		
ПЗР 17			4,3		
ПЗР 18			3,3		
ПЗР 18			3,7		


Переходные площадки

מב/6; מב/6; מב/7; מב/7; מב/8; מב/8

Выпуск	Лист
4	6

12761-02 6

ПВГ19; ПГ19; ПВГ20; ПГ20; ПВГ21; ПГ21



Положение уголка при стыковке нижней площадки с маршем (см. узел 2,4)

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм.	К-во		Масса в кг.		Примечания
				Г	Н	дет.	брак.	
ПВГ19	1	Г14	2980	2	—	36,6	73	126
	2	Г75×6	500	2	—	3,4	7	
	3	Г75×6	500	1	—	3,4	3	
	4	Г540×5	1465	2	—	19,5	39	
	5	Г110×4	133	8	—	0,4	3	
1% на сварные швы							1	137
Дет. 1,2,5 по марке ПВГ19							83	
ПГ19	6	Г540×4	2940	1	—	58,0	58	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,5 по марке ПВГ19						76	
ПВГ20	7	Г75×6	700	2	—	4,8	10	146
	8	Г75×6	700	1	—	4,8	5	
	9	Г740×5	1465	2	—	26,8	54	
	1% на сварные швы						1	
	Дет. 1,5,7 по марке ПВГ20						86	
ПГ20	10	Г740×4	2940	1	—	72,7	73	161
	1% на сварные швы						2	
	Дет. 1,5 по марке ПВГ19						76	
ПВГ21	11	Г75×6	900	2	—	6,2	12	164
	12	Г75×6	900	1	—	6,2	6	
	13	Г940×5	1465	2	—	34,0	68	
	1% на сварные швы						2	
	Дет. 1,5,11,12 по марке ПВГ21						94	
ПГ21	14	Г940×4	2940	1	—	92,3	92	191
	15	Г60×4	900	2	—	1,7	3	
	1% на сварные швы						2	
	Дет. 1,5,11,12 по марке ПВГ21						94	
	1% на сварные швы						2	

Примечания:

1. Все детали d=15 мм.
2. Все сварные швы n=4 мм.
3. Прерывистые сварные швы 100 мм.
4. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9457-60.
5. Монтажную схему см. лист 4.
6. Марки площадок, стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс „0“ (напр. ПГ19⁰).

Таблица сварных швов


Марка	К-во	Тип		Длина м.	Тип	Примечания
		утолщ.	шва	на стыке	зп-до	
ПВГ19	4	н.1	н.1	н.1		
ПГ19				н.1		
ПВГ20				н.1		
ПГ20				н.1		
ПВГ21				н.1		
ПГ21	2	н.1	н.1	н.1		
ПГ21				н.1		

ТК
1973-

Переходные площадки ПВГ19; ПГ19; ПВГ20; ПГ20; ПВГ21; ПГ21.

СЕРИЯ
1459-2
Выпуск 4
Лист 47

12761-02 61



Положение уголка при стыковке нижней площадки с маршем 1/см. узла 2, 4.

Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	м	дет.	всех	нормы	
ПБГ 22	1	514	3580	2	-	44,0	88		
	2	475x8	500	2	-	3,4	7		
	3	475x8	500	1	-	3,4	3		
	4	-340x5	1785	2	-	28,5	47	149	переходная пл.
	5	-70x4	133	8	-	2,4	3		
1% на сварные швы							1		
Дет. 1, 2, 5 по марке ПБГ 22							98		
ПГ 22	6	-340x4	3540	1	-	83,8	84	164	узелен. ст.
	1% на сварные швы						2		
Дет. 1, 5 по марке ПБГ 22							91		
ПБГ 23	7	475x8	700	2	-	4,8	10	173	
	8	475x8	700	1	-	4,8	5		
	9	-740x5	1785	2	-	32,3	65		переходная пл.
1% на сварные швы							2		
Дет. 1, 5, 7 по марке ПБГ 23							101		
ПГ 23	10	-740x4	3540	1	-	87,5	88	191	узелен. ст.
	1% на сварные швы						2		
Дет. 1, 5 по марке ПБГ 23							91		
ПБГ 24	11	475x8	900	2	-	6,2	12	193	
	12	475x8	900	1	-	6,2	6		
	13	-940x5	1785	2	-	46,0	88		переходная пл.
1% на сварные швы							2		
Дет. 1, 5, 11, 12 по марке ПБГ 24							103		
ПГ 24	14	-940x4	3540	1	-	116,1	116	219	узелен. ст.
	15	-60x4	900	2	-	4,7	3		
1% на сварные швы							2		

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все дыры $\phi_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Прерывистые сварные швы 100 мм через 100 мм.
4. Сварку производить эл.-домк типа 342 по ГОСТ 3487-80.
5. Монтажные скелы см. лист 4.


Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип		Длина м		Тип
		по шву	по обш.	по шву	по обш.	
ПБГ 22				12,3		
ПГ 22				3,3		
ПБГ 23				15,1		
ПГ 23				8,5		
ПБГ 24				16,2		
ПГ 24				8,7		

ТК
1973г.
Переходные площадки ПБГ 22, ПГ 22;
ПБГ 23; ПГ 23; ПБГ 24; ПГ 24

СЕРИЯ
452
4

ПВГ25; ПГ25; ПВГ26; ПГ26; ПВГ27; ПГ27



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				Т	Н	дет.	всех	марки	
ПВГ25	1	С14	4180	2	-	51,4	103	174	просечно-выт. лист ПА-310
	2	L75x6	500	2	-	3,4	7		
	3	L75x6	500	1	-	3,4	3		
	4	-540x5	2065	2	-	27,5	65		
	5	-110x4	133	10	-	0,4	4		
1% на сварные швы							2		
ПГ25	Дет. 1,2,5 по марке ПВГ25						114	191	рифлен. ст.
	6	540x4	4140	1	-	74,7	75		
1% на сварные швы							2		
ПВГ26	Дет. 1,5 по марке ПВГ25						107	199	просечно-выт. лист ПА-500
	7	L75x6	700	2	-	4,8	10		
	8	L75x6	700	1	-	4,8	5		
	9	-740x5	2065	2	-	37,7	76		
1% на сварные швы							2		
ПГ26	Дет. 1,5,7 по марке ПВГ26						117	221	рифлен. ст.
	10	740x4	4140	1	-	102,3	102		
1% на сварные швы							2		
ПВГ27	Дет. 1,5 по марке ПВГ25						107	223	просечно-выт. лист ПА-500
	11	L75x6	900	2	-	6,2	12		
	12	L75x6	900	1	-	6,2	6		
	13	-940x5	2065	2	-	48,0	96		
1% на сварные швы							2		
ПГ27	Дет. 1,5,11,12 по марке ПВГ27						125	263	рифлен. ст.
	14	-940x4	4140	1	-	130,0	130		
	15	-60x4	900	3	-	1,7	5		
1% на сварные швы							3		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Прерывистые сварные швы 100 мм через 100 мм.
4. Сварку производить эл-дами типа З42 по ГОСТ 9467-60.
5. Монтажную схему см. лист 5.
6. Марки площадок, стыкуемых по узлу 24 должны иметь индекс «а»/марк. ПВГ25а/.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м		Тип элект-рода	Примечание
			по нар.	общ.		
ПВГ25	4	14	14,0		342	
ПГ25			7,3			
ПВГ26			14,8			
ПГ26			7,5			
ПВГ27			15,6			
ПГ27			10,8			




ТК

1973г.

Переходные площадки ПВГ25; ПГ25; ПВГ26; ПГ26; ПВГ27; ПГ27.

Серия 1 459-2
Выпуск 4 Лист 43

ПВГ 28; ПГ 28; ПВГ 29; ПГ 29; ПВГ 30; ПГ 30



Положение уголка при стыковке нижней площадки с моршем см. узел 2,4.

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Масса в кг		Примечание	
				т	н	дет.	всех		
ПВГ 28	1	Л 14	4780	2	-	58,8	118	200	прошивка - 88 шт. лист 128-310
	2	Л 75x6	500	2	-	3,4	7		
	3	Л 75x6	500	1	-	3,4	3		
	4	560x5	2365	2	-	32,7	65		
	5	- 40x4	133	12	-	3,4	5		
	1% на сварные швы						2		
ПГ 28	Дет. 1,2,5 по марке ПВГ 28						130	221	рифлен. ст.
	6	560x4	-4740	1	-	88,1	89		
	1% на сварные швы						2		
ПВГ 29	Дет. 1,5 по марке ПВГ 28						123	229	прошивка - 88 шт. лист 128-310
	7	Л 75x6	700	2	-	4,8	10		
	8	Л 75x6	700	1	-	4,8	5		
	9	760x5	-2365	2	-	44,4	89		
	1% на сварные швы						2		
ПГ 29	Дет. 1,5,7 по марке ПВГ 29						133	256	рифлен. ст.
	10	760x4	-4740	1	-	120,3	120		
	1% на сварные швы						3		
ПВГ 30	Дет. 1,5 по марке ПВГ 28						123	256	прошивка - 88 шт. лист 128-310
	11	Л 75x6	900	2	-	6,2	12		
	12	Л 75x6	900	1	-	6,2	6		
	13	- 960x5	2365	2	-	56,1	112		
	1% на сварные швы						3		
ПГ 30	Детали 1,5, 11, 12 по марке ПВГ 30						141	303	рифлен. ст.
	14	960x4	-4740	1	-	152,0	152		
	15	- 60x4	900	4	-	1,7	7		
	1% на сварные швы						3		

Примечания

1. Все дыры $\phi 6 = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Перевыбустые сварные швы 100 мм через 100 мм.
4. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
5. Монтажную схему см. лист 5.
6. Марки площадок стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс 2 (марк. ПГ 302).


Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип тащ шва	Длина на мар. общ.	Тип элект. рода	Примечание
ПВГ 28	4		15,9	342	
ПГ 28			8,3		
ПВГ 29			16,7		
ПГ 29			8,5		
ПВГ 30			17,5		
ПГ 30			12,8		

ТК
1973г.

Переходные площадки ПВГ 28; ПГ 28; ПВГ 29; ПГ 29; ПВГ 30; ПГ 30.

СЕРИЯ
1. 459-2
Выпуск Лист
4 50



54



Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина	К-во		Масса в кг		Гомементарие	
				т	н	дет.	всех		
ПВГ 31	1	L 14	5380	2	—	66,2	132	223	проечно - выт. лист ПА-510
	2	L 75x6	500	2	—	3,4	7		
	3	L 75x6	500	1	—	3,4	3		
	4	560x5	-2675	2	—	37,0	74		
	5	-110x4	133	12	—	0,4	6		
	1% на сварные швы						2		
	Дет. 12,5 по марке ПВГ 31						144		
ПГ 31	6	560x4	-5360	1	—	100,0	100	246	рифлен. ст.
	1% на сварные швы						2		
	Дет. 1,5 по марке ПВГ 31						137		
ПВГ 32	7	L 75x6	700	2	—	4,8	10	255	проечно - выт. лист ПА-510
	8	L 75x6	700	1	—	4,8	5		
	9	760x5	-2675	2	—	50,2	100		
	1% на сварные швы						3		
	Дет. 1,57 по марке ПВГ 32						147		
ПГ 32	10	760x4	-5360	1	—	136,0	136	286	рифлен. ст.
	1% на сварные швы						3		
	Дет. 1,5 по марке ПВГ 32						147		
ПВГ 33	11	L 16	5380	2	—	76,4	153	307	проечно - выт. лист ПА-510
	12	L 75x6	900	2	—	6,2	12		
	13	L 75x6	900	1	—	6,2	6		
	14	960x5	-2675	2	—	63,4	127		
	15	-110x4	153	12	—	0,5	6		
	1% на сварные швы						3		
ПГ 33	Детали 11, 12, 15 по марке ПВГ 33						171	354	рифлен. ст.
	16	960x4	-5360	1	—	171,9	172		
	17	-60x4	900	4	—	1,7	7		
	1% на сварные швы						4		

Примечания

1. Все дыры $\phi = 15$ мм.
2. Все сварные швы $\lambda = 4$ мм.
3. Прерывистые сварные швы 100 мм через 100 мм.
4. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
5. Монтажную схему см. лист 5.

Таблица сварных швов					
Марка	К-во	Тип	Длина	Тип	Примечание
		марк.	на к-во	за-до	
ПБГ 31			17,8		
ПГ 31			1,9		
ПБГ 32			1,1		
ПГ 32			9,1		
ПБГ 33			19,4		
ПГ 33			14,0		

ПВГ34; ПГ34; ПВГ35; ПГ35; ПВГ36; ПГ36



Примечания

1. Все дыры $d=15$ мм.
2. Все сварочные швы $h=4$ мм.
3. Прорезистые на сварные швы 100 через 100 мм.
4. Монтажную схему см. лист 5
5. Сварку производить электродами типа 342 по ГОСТ 9467-60.

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	кол-во		Вес в кг		Примечание
				Т	Н	дет.	всех	
ПВГ34	1	С14	5980	2	-	73.6	147	252
	2	L75x6	500	2	-	3.4	7	
	3	L75x6	500	2	-	3.4	7	
	4	-2060x5	500	2	-	28.5	57	
	5	-1820x5	560	1	-	25.2	25	
	6	110x4	133	14	-	0.4	6	
ПГ34	1% на сварные швы						3	274
	Дет. 1, 2, 6 по марке ПВГ34						160	
	7	-5960x4	560	1	-	111.4	111	
ПВГ35	1% на сварные швы						3	311
	8	С16	5980	2	-	84.9	170	
	9	L75x6	700	2	-	4.8	10	
	10	L75x6	700	2	-	4.8	10	
	11	-2060x5	760	2	-	38.7	77	
	12	-1820x5	760	1	-	34.2	34	
ПГ35	1% на сварные швы						3	341
	Детали 8, 9, 13 по марке ПВГ35						187	
	14	-5960x4	760	1	-	151.3	151	
ПВГ36	1% на сварные швы						3	345
	Детали 8, 13 по марке ПВГ35						177	
	15	L75x6	900	2	-	6.2	12	
	16	L75x6	900	2	-	6.2	12	
	17	-2060x5	960	2	-	48.8	98	
	18	-1820x5	960	1	-	43.2	43	
ПГ36	1% на сварные швы						3	393
	Детали 8, 13 по марке ПВГ35						177	
	19	L75x6	900	2	-	6.2	12	
	20	-60x4	900	5	-	1.7	9	
1% на сварные швы						4		

Таблица сварных швов

Марка	к-во	тип шва	Длина, мм	тип шва	Примечание
ПВГ34			203		
ПГ34			342		
ПВГ35			342		
ПГ35			342		
ПВГ36			342		


ТК

1973г.

Переходные площадки ПВГ34; ПГ34; ПВГ35; ПГ35; ПВГ36; ПГ36

СЕРИЯ
1. 459
Выпуск
4

12761-02



Положение уголка при стыковке
нижней площадки с маршем
(см. узел 3, 4)

Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				Т	Н	дет.	всех марку	
ПТГ4	1	L14	1180	1	1	14,5	29	57
	2	L75x6	500	2	-	3,4	7	
	3	-110x4	133	4	-	0,4	2	
	4	-40x4	569	25	-	0,7	18	
1% на сварные швы							1	68
Дет. 1,3 по марке ПТГ4							31	
ПТГ5	5	L75x6	700	2	-	4,8	10	
	6	-40x4	769	25	-	1,0	25	
	7	-40x4	970	1	-	1,2	1	
1% на сварные швы							1	75
Дет. 1,3 по марке ПТГ4							31	
ПТГ6	7	-40x4	970	1	-	1,2	1	
	8	L75x6	900	2	-	6,2	12	
	9	-40x4	969	25	-	1,2	30	
1% на сварные швы							1	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тапу шва	Длина		Тип элект. рода	Примеч.
			на мар.	общ.		
ПТГ4		4	2,0		342	
ПТГ5			3,0			
ПТГ6			3,0			

Примечания.

- 1 Все дыры $d=15$ мм
- 2 Все сварные швы $n=4$ мм.
- 3 Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
- 4 Монтажную схему см. лист 4.
- 5 Марки площадок, стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс "а", напр: ПТГ6 а.

ТК

1973г.

Переходные площадки ПТГ4; ПТГ5; ПТГ6.


СЕРИЯ
1459-2

Выпуск
4

12761-02

ПТГ7; ПТГ8; ПТГ9

10, 15, 32x40 = 1280



Положение уголка при стыковке нижней площадки с нормом (см. узел 2,4)

Спецификация

68

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	марки	
ПТГ7	1	Г14	1480	1	1	18,2	36	69	
	2	L75x6	500	2	-	3,4	7		
	3	-110x4	133	4	-	0,4	2		
	4	-40x4	569	33	-	0,7	23		
	1% на сварные швы						1		
ПТГ8	Детали 1,3 по марке ПТГ7						38	84	
	5	L75x6	700	2	-	4,8	10		
	6	-40x4	769	33	-	1,0	33		
	7	-40x4	1290	1	-	1,6	2		
	1% на сварные швы						1		
ПТГ9	Детали 1,3 по марке ПТГ7						38	93	
	7	-40x4	1290	1	-	1,6	2		
	8	L75x6	900	2	-	6,2	12		
	9	-40x4	969	33	-	1,2	40		
	1% на сварные швы						1		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва		Длина, м	Тип шва	Зн-до	Примечание
		тап	шво		шво		
ПТГ7				2,0			
ПТГ8		4		3,3		342	
ПТГ9				3,3			

Примечания

- 1 Все дыры $d_0=15$ мм.
- 2 Все сварные швы $k=4$ мм.
- 3 Сварку производить электродами типа 342 по ГОСТ 3467-60.
- 4 Монтажную схему см. лист 4.
- 5 Марки площадок, стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс "а".

ТК

1973г.


Переходные площадки ПТГ7; ПТГ8; ПТГ9

СЕРИЯ 1459-2

Выпуск 4

Лист 5

12761-02 6




Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во т	К-во н	Масса в кг дет.	всех	норм.	Примечание
ПТГ 16	1	Л 4	2380	1	1	29,3	59		
	2	Л 75x6	500	2	-	3,4	7		
	3	- 40x4	133	6	-	0,4	2		
	4	- 40x4	569	55	-	0,7	39		108
	1% на сварные швы						1		
ПТГ 17	Дет. 1,3 по марке ПТГ 16						61		
	5	Л 75x6	700	2	-	4,8	10		
	6	- 40x4	769	55	-	1,0	55		
	7	- 40x4	2170	1	-	2,7	3		130
	1% на сварные швы						1		
ПТГ 18	Дет. 1,3 по марке ПТГ 16						61		
	7	- 40x4	2170	1	-	2,7	3		
	8	Л 75x6	900	2	-	6,2	12		
	9	- 40x4	989	55	-	1,2	66		143
	1% на сварные швы						1		

Таблица сварных швов					
Марка	К-во	тип и марка шва	Длина, мм по обч.	тип элект. рода	Примечание
ПТГ 16			24		
ПТГ 17	4		46		342
ПТГ 18			4,6		

- Примечания:
1. Все дыры $\phi = 15$ мм.
 2. Все сварные швы $\lambda = 4$ мм.
 3. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
 4. Монтажную схему см. лист 4.
 5. Марки площадок, стыкуемых по узлу 24 должны иметь соответствующий индекс, а напр. ПТГ 16^а.


ТК	Переходные площадки ПТГ 16; ПТГ 17; ПТГ 18.	Серия 1659-2
1973г.		Выпущено 4



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	н	дет.	всех	
ПТГ 22	1	Л 14	3580	2	-	44,0	88	160
	2	Л 75x6	500	2	-	3,4	7	
	3	- 110x4	133	8	-	0,4	3	
	4	- 40x4	569	85	-	0,7	60	
1% на сварные швы							2	192
Дет. 1, 3 по марке ПТГ 22							91	
ПТГ 23	5	Л 75x6	700	2	-	4,8	10	
	6	- 40x4	769	85	-	1,0	85	
	7	- 40x4	3370	1	-	4,2	4	
1% на сварные швы							2	211
Дет. 1, 3 по марке ПТГ 22							91	
ПТГ 24	7	- 40x4	3370	1	-	4,2	4	
	8	Л 75x6	900	2	-	6,2	12	
	9	- 40x4	969	85	-	1,2	102	
1% на сварные швы							2	

Только для ПТГ 23, ПТГ 24



Положение узла при стыковке нижней площадки с маршем (см. узел 2,4)

ПРИМЕЧАНИЯ


1. Все дыры $d_0 = 15 \text{ мм}$
2. Все сварные швы $n = 4 \text{ мм}$
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 4
5. Марки площадок стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс "а" напр. ПТГ 22 а

Таблица сварных швов

Марка	К-во швов	Тип шва, мм	Тип электродов
ПТГ 22	4	28	Э42
ПТГ 23	4	6,2	
ПТГ 24	4	8,2	

ТК
1973г.

Переходные площадки ПТГ 22; ПТГ 23; ПТГ 24



Спецификация

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех марк.	
ПТГ 25	1	L 74	4180	2	-	51,4	103	186
	2	L 75 x 6	500	2	-	3,4	7	
	3	- 40 x 4	133	10	-	0,4	4	
	4	- 40 x 4	569	100	-	0,7	70	
	1% на сварные швы						2	
ПТГ 26	Дет. 1,3 по марке ПТГ 25						107	224
	5	L 75 x 6	700	2	-	4,8	10	
	6	- 40 x 4	769	100	-	1,0	100	
	7	- 40 x 4	3970	1	-	5,0	5	
	1% на сварные швы						2	
ПТГ 27	Дет. 1,3 по марке ПТГ 25						107	246
	7	- 40 x 4	3970	1	-	5,0	5	
	8	L 75 x 6	900	2	-	6,2	12	
	9	- 40 x 4	969	100	-	1,2	120	
	1% на сварные швы						2	

Таблица сварных швов.

Марк.	К-во	тип шва	Длина, мм	тип эл.-до	Примечан.
ПТГ 25			3,2		
ПТГ 26		4	7,2	242	
ПТГ 27			7,2		

Примечания


1. Все дыры $\phi=15$ мм.
2. Все сварные швы $h=4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по пост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 5.
5. Марки площадок, стыкуемых по узлу 2, 4 должны иметь индекс "а" (напр. ПТГ 25^а).

ТК
1973г.

Переходные площадки ПТГ 25, ПТГ 26, ПТГ 27

Серия
1659-2
Выпуск
4
Лист
61

12761-02 75



Положение уголка при стыковке
нижней площадки с маршем (см. узел 2.4)

Марк.	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ПТГ-28	1	С 14	4780	2	—	58,8	118	218
	2	Л 75x6	500	2	—	3,4	7	
	3	- 110x4	133	12	—	0,4	5	
	4	- 40x4	569	115	—	0,7	80	
1% на сварные швы							2	
ПТГ-29	Дет. 1,3 по марке ПТГ-28						123	257
	5	Л 75x6	700	2	—	4,8	10	
	6	- 40x4	769	115	—	1,0	115	
	7	- 40x4	4570	1	—	5,7	6	
1% на сварные швы							3	
ПТГ-30	Дет. 1,3 по марке ПТГ-28						123	282
	7	- 40x4	4570	1	—	5,7	6	
	8	Л 75x6	900	2	—	6,2	12	
	9	- 40x4	969	115	—	1,2	138	
1% на сварные швы							3	

Таблица сварных швов.

Марк.	К-во тарелок	Тип Лино, м		Тип звен. рожд	Примечан.
		ног	одн.		
ПТГ28	14	3,7		342	
ПТГ29		8,3			
ПТГ30		8,3			

Примечания

1. Все дыры $d_f = 15 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы $h = 4 \text{ мм}$.
3. Сварку производить эл-дами типа Э42 по пост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 5.
5. Марки площадок, стыкуемых по узлу 2.4 должны иметь индекс "а" (напр. ПТП 289).

TK


1973r

Переходные площадки ППР28; ППР29; ППР30

СЕРИЯ
1499-

БЫДЖИ

12761-02



СПЕЦИФИКАЦИЯ

176

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		масса в кг		Примечание
				г	н	дет.	всех	
ПТГЗ1	1	С14	5380	2	—	66,2	132	237
	2	Л75x6	500	2	—	3,4	7	
	3	-110x4	133	12	—	0,4	5	
	4	-40x4	569	100	—	0,7	91	
1% на сварные швы							2	
ПТГЗ2	Дет. 1,3 по марке ПТГЗ1						137	287
	5	Л75x6	700	2	—	4,4		
	6	-40x4	769	130	—	1,0	130	
	7	-40x4	5170	1	—	6,5	7	
1% на сварные швы							3	
ПТГЗ3	7	-40x4	5170	1	—	6,5	7	337
	8	С16	5380	2	—	76,4	153	
	9	Л75x6	900	2	—	6,2	12	
	10	-110x4	153	12	—	0,5	6	
	11	-40x4	969	130	—	1,2	156	
1% на сварные швы							3	

Таблица сварных швов


Марка	К-во	тип шва	длина, мм	тип элект. рода	примечание
ПТГЗ1			3,7		
ПТГЗ2	1,4		8,9		342
ПТГЗ3			9,2		

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все дыры $\phi = 15$ мм.
2. Все сварные швы $h = 4$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажная схема см. лист 5.
5. Марки площадок, стыкуемых по узлу 2,4 должны иметь индекс "а" марк ПТГЗ3.

Положение уголка при стыковке
накладной площадки с маршем (см. узел 2,4)

12761-02 78



ПЛГ1; ПЛГ2 (обратна ПЛГ1)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
	мм	Стандарт	Нарез			
Для каждой марки ПЛГ1, ПЛГ2.						
Болт М12	12	30	30	4	0.17	7798-70
Гайка М12	—	—	—	4	0.07	5915-70
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	4	0.01	6402-70
Всего:					0.25	

Спецификация


Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во		Масса в кг			Примечание
				Т	Н	дет.	Всех	Марки	
ПЛГ1	1	L 56x4	1700	1	—	5.8	6	14	
	2	L 50x5	855	2	—	3.2	6		
	3	L 25x3	1160	1	—	1.3	1		
	1% на сварные швы						1		
ПЛГ2	Обратна марки ПЛГ1							14	

Таблица сварных швов

Марка	№ шва	Тип и толщ. шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечание
ПЛГ1	3	0.5	На мар.	342	
ПЛГ2			Общ.		

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы: $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-80.
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПЛГ1; ПЛГ2

СЕРИЯ
1459-2
ВЫПУСК
4
Лист
65
12761-02

плгз; плг4 (обратно плгз)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	Количество шт	Масса кг	ГОСТ	Примечание
Для каждой марки плгз; плг4						
Болт М12	12	30	30	6	225	7798-70*
Гайка М12	—	—	—	6	210	5913-70
Шайба пруж М12Н	—	—	—	6	202	6402-70
Всего:				18	437	

Спецификация


Марка	К-во дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				Т	Н	дет.	Всего	Марка	
плгз	1	L 56x4	2545	1	—	2,1	9	22	
	2	L 50x5	855	3	—	3,2	10		
	3	L 25x3	2010	1	—	2,3	2		
	17% на сварные швы						1		
плг4	Обратно марке плгз							22	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Угол и толщина шва	Длина, мм	Тип электр. рода	Примечание
плгз	3	0,7	342	342	
плг4					

Примечания

1. Все дыры $\phi=13$ мм
2. Все сварные швы $h=3$ мм
3. Сварку производить электродами типа 342 гост 9467-82
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК
1973г

Ограждение лестничных маршей
плгз; плг4.

Серия
16/81
Выпуск
1

ПЛГ5, ПЛГ6 (обратна ПЛГ5)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
Для каждой марки ПЛГ5, ПЛГ6						
Болт М12	12	30	30	8	0.34	7798-70*
Гайка М12	—	—	—	8	0.14	5915-70
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	8	0.03	6402-70
Всего:					0.51	

Спецификация


Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	Марки	
ПЛГ5	1	L 56x4	3395	1	—	11.7	12	29	
	2	L 50x5	855	4	—	3.2	13		
	3	L 25x3	2860	1	—	3.2	3		
	1% на сварные швы						1		
ПЛГ6	Обратна марке ПЛГ5							29	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и марка шва	Длина, м	Тип электрода	Примечание
ПЛГ5		3	10	Э42	
ПЛГ6			10		

Примечания

- 1 Все дыры $\phi=13$ мм.
- 2 Все сварные швы $h=3$ мм.
- 3 Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
- 4 Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПЛГ5; ПЛГ6.

СЕРИЯ
1459-2

Выпуск 4 Лист 67

12761-02 81

12761-02 109

ПЛГ7; ПЛГ8 (обратна ПЛГ7)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	К-во, шт	Масса, кг	Гост	Примечание
Для каждой марки ПЛГ7, ПЛГ8.						
Болт М12	12	30	30	0.42	7798-70	
Гайка М12	—	—	—	0.17	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	0.03	6402-70	
Всего:				0.62		

Спецификация


Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ПЛГ7	1	L 56x4	4245	1	—	14.6	15	36
	2	L 50x5	855	5	—	32	16	
	3	L 25x3	3705	1	—	4.1	1	
	1% на сварные швы						1	
ПЛГ8	Обратна марке ПЛГ7							36

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м		Тип элект-рода	Примечан.
			На мар	Общ.		
ПЛГ7		3	1.2		Э42	
ПЛГ8		3	1.2		Э42	

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить элект-родами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПЛГ7; ПЛГ8

СЕРИЯ

1450-2

ВЫПУСК

4

12761-02 02

плг9; плг10 (обратна плг9)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	К-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
	Стр.	Нар.				
Для каждой марки плг9; плг10						
Болт М12	12	30	30	12	0,50	7798-70
Гайка М12	—	—	—	12	0,21	5915-70
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	12	0,04	6402-70
Всего:					0,75	

Спецификация


Марка	№ вет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				Т	Н	дет.	всех	Марки	
плг9	1	L56x4	5090	1	—	17,5	18	43	
	2	L50x5	855	6	—	3,2	19		
	3	L25x3	4555	1	—	5,1	5		
	1% на сварные швы						1		
плг10	Обратна марке плг9							43	

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, мм	Тип электрода	Примечан.
			На мар.	Общ.	
плг9	3	3	14	Э42	
плг10			14		

Примечания

1. Все дыры $d_f = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
плг9; плг10.

СЕРИЯ
1459-2

Выпуск 4 Лист 69

12761-02 83

ПЛГ11; ПЛГ12 (обратна ПЛГ11)




Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм		К-во, шт	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стр.	Нар.				
Для каждой марки ПЛГ11, ПЛГ12							
Болт М12	12	30	30	14	0,59	7798-70	
Гайка М12	—	—	—	14	0,24	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	14	0,05	6402-70	
Всего:					0,88		

Спецификация


Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				Т	Н	дет.	всех	
ПЛГ11	1	L 56x4	5940	1	—	20,4	20	49
	2	L 50x5	855	7	—	3,2	22	
	3	L 25x3	5405	1	—	6,1	6	
	1% на сварные швы						1	
ПЛГ12	Обратна марке ПЛГ11							49

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тип шва	Длина, м		Тип элект. родн.	Примечание
			На мар.	Общ.		
ПЛГ11		3	1,6		342	
ПЛГ12			1,6			

Примечания

1. Все дыры $d = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-80.
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПЛГ11; ПЛГ12.

СЕРИЯ
1499-2

ВЫПУСК
4

ЛИСТ
70

12761-02 84

олг1; олг2 (обратно олг1)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина мм	Н-во шт	Масса кг	Гост	Примечание
Для каждой марки олг1; олг2.						
Болт М12	12	30	30	4	0,17	7798-70
Гайка М12	—	—	—	4	0,07	5915-70
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	4	0,04	6402-70
Всего:					0,25	

Спецификация


Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во т	н	Масса в кг дет. всех	Мирн	Примечание
олг1	1	L 50x4	1700	1	—	5,8	6	20
	2	L 50x5	995	2	—	3,8	8	
	3	L 25x3	1235	1	—	1,4	4	
	4	— 40x4	900	1	—	4,0	4	
	1% на сварные швы						1	
олг2	Обратно марке олг1						20	

Таблица сварных швов

Марка	К-во шва	Тип соед.	Длина мм	Тип элект. рода	Примечан.
олг1	3	0,7	342		
олг2	3	0,7	342		

Примечания

1. Все дыры $d_2 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9457-60
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК
1973г.

Ограждение лестничных маршей
олг1, олг2

Серия
1459-2
Выпуск
4
Лист
71

12761-02 8.5

олгз олг4 (обратна олгз)




Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диам. мм	Длина мм	К-во шт.	Масса кг	Гост	Примечание
Для каждой марки олгз олг4						
Болт М12	12	30	30	0.25	7798-70	
Гайка М12	—	—	—	0.10	5915-70	
Шайба пруж 12Н	—	—	—	0.02	6402-70	
Всего:				0.37		

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
олгз	1	L 56×4	2545	1	—	8.8	9	31
	2	L 50×5	995	3	—	3.8	11	
	3	L 25×3	2080	1	—	2.3	2	
	4	-140×4	1745	1	—	7.7	8	
	1% на сварные швы						1	
олг4	Обратна марке олгз						31	

1-1




Таблица сварных швов

Марка	Тип и толщ. шва	К-во	Длина, мм	Тип электр.	Примечан.
олгз		3	1.0	Э42	
олг4			1.0		

Примечания

- Все дыры $d_f = 13$ мм.
- Все сварные швы $h = 3$ мм.
- Сварку производить электродами типа Э42, ГОСТ 9467-68
- Монтажную схему см. лист 1.

ТК

Ограждение лестничных маршей олгз, олг4.

1973г.

СЕРИЯ
1459-2
Выпуск
4
Лист
72

12761-02 86

ОЛГ5; ОЛГ6 (обратна ОЛГ5)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам. мм	Длина, мм	К-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
Для каждой марки ОЛГ5; ОЛГ6						
Болт М12	12	30	30	0,34	7798-70	
Гайка М12	—	—	—	0,14	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	0,03	6402-70	
Всего:				0,51		

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт	Масса в кг	Примечание
ОЛГ5	1	L 56x4	3395	1	11,7	12
	2	L 50x5	995	4	3,8	15
	3	L 25x3	2930	1	3,3	3
	4	- 140x4	2595	1	11,4	11
	1% на сварные швы					1
ОЛГ6	Обратна марке ОЛГ5					42




Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип элект-рода	Примечание
ОЛГ5	3	14	342		
ОЛГ6	1,4	1,4			

Примечания

1. Все дыры $d=13$ мм.
2. Все сварные швы $h=3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ОЛГ5; ОЛГ6.

СЕРИЯ
1459-2

ВЫПУСК ЛИСТ
4 73

12761287

олг7, олг8 (обратна олг7).




Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диам. мм	Длина, мм	К-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
Для каждой марки олг7, олг8.						
Болт М12	12	30	30	0.42	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	0.17	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	0.03	6402-70	
Всего:				0.62		

Спецификация


Марка	Л дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	марки	
олг7	1	L 56x4	4245	1	—	14.6	15	54	
	2	L 50x5	995	5	—	3.8	19		
	3	L 25x3	3780	1	—	4.2	4		
	4	— 140x4	3445	1	—	15.1	15		
1% на сварные швы							1		
олг8	Обратна марке олг7							54	

Таблица сварных швов.

Марка	К-во	Тип и талис шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечание
олг7		3	1.7	342	
олг8			1.7		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа 342 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.



ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
олг7, олг8.

Серия
1.459-2

Выпуск
4

Лист
74

12761-02 88

олг 9; олг 10 (обратна олг 9)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр	Длина, мм		К-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
	мм	Стер.	Нарез.				
Для каждой марки олг 9; олг 10.							
Болт М12	12	30	30	12	0.50	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	12	0.21	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	12	0.04	6402-70	
Всего:					0.75		

Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	на	
олг 9	1	L 56x4	5090	1	—	17.5	18		
	2	L 50x5	995	6	—	3.8	23		
	3	L 25x3	4625	1	—	5.2	5		
	4	— 140x4	4290	1	—	18.9	19		
	1% на сварные швы						1		
олг 10	Обратна марке олг 9							66	

1-1




Таблица сварных швов

Марка	К-во	тип и толщ шва	Длина, м	тип элект. рода	Примечание
олг 9			2,0		
олг 10			2,0	Э42	

Примечания

1. Все дыры $d = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

ТК
1973г.

Ограждение лестничных маршей
олг 9; олг 10.

СЕРИЯ
1459-2
Выпуск 4 Лист 75

12761-02 89

олг 11; олг 12 (обратно олг 11)




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	К-во	Масса	Гост	Примечание
	мм	Стр.	Надс.	шт.	кг	
Для каждой марки олг 11; олг 12						
Болт М12	12	30	30	14	0,59	7798-70
Гайка М12	—	—	—	14	0,24	5915-70
Шайба полук. 12х	—	—	—	14	0,05	6402-70
Всего:					0,88	

Спецификация

Марка	Н дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				г	н	дет.	всех	
олг 11	1	L 56x4	5940	1	—	20,4	20	77
	2	L 50x5	995	7	—	3,8	27	
	3	L 28x3	5475	1	—	6,1	6	
	4	— 140x4	5140	1	—	22,6	23	
	1% на сварные швы						1	
олг 12	Обратно марке олг 11							77

1-1




Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, мм	Тип элект. рода	Примечание
олг 11		3	2,3		Э42
олг 12			2,3		

Примечания

1. Все дыры $d=13$ мм.
2. Все сварные швы $h=3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 1.

ТК

1973г.



Ограждение лестничных маршей
олг 11; олг 12.

Серия 1459-2

Выпуск 4 Лист 7Б

12761-02 90

ПМГ1; ПМГ2 (обратно ПМГ1)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечан.
				т	н	дет.	всех	марки	
ПМГ1	1	L 56x4	1385	1	-	4,8	5	12	
	2	L 50x5	650	2	-	2,5	5		
	3	L 25x3	965	1	-	1,1	1		
	1% на сварные швы						1		
ПМГ2	Обратно марке ПМГ1							12	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина, мм		К-во шт	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стер	Нар				
Для каждой марки ПМГ1, ПМГ2.							
Болт М12	12	30	30	4	0,17	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	4	0,07	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	4	0,01	6402-70	
Всего:					0,25		

Примечания

1. Все дыры $\varnothing = 13$ мм
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м		Тип элект. рода	Примечан.
			На марк.	Общ.		
ПМГ1		3	0,5		Э42	
ПМГ2			0,5			

ТК

1973г.


Ограждение лестничных маршей
ПМГ1; ПМГ2.

СЕРИЯ
1659-2


Выпуск 4
Лист 77

12761-02 91

ПМГЗ; ПМГ4 (обратна ПМГЗ)



1-1



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечан.
				т	н	дет.	всех	марки	
ПМГЗ	1	L 56x4	2080	1	—	7.2	7	15	
	2	L 50x5	650	2	—	2.5	5		
	3	L 25x3	1475	1	—	1.7	2		
	1% на сварные швы						1		
ПМГ4	Обратна марке ПМГЗ							15	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам.	Длина		К-во	Масса,	ГОСТ	Примечания
	мм	Стер.	Нар.				
Для каждой марки ПМГЗ; ПМГ4.							
Болт М12	12	30	30	4	0.17	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	4	0.07	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	4	0.01	6402-70	
Всего:					0.25		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тала.	Длина, м		Тип элект-рода	Примечан.
			на мар.	общ.		
ПМГЗ	3	3	0.5		Э42	
ПМГ4			0.5			

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г.



Ограждение лестничных маршей
ПМГЗ; ПМГ4.

СЕРИЯ
1459-2

Выпуск 4 Лист 78

12761-02 92

ПМГ5; ДМГ6 (обратна ПМГ5)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Носки в кг			Примечания
				г	н	дет	всех	марки	
ПМГ5	1	L 58x4	2770	1	-	9.5	10		
	2	L 50x5	660	3	-	2.5	8		
	3	L 25x3	2170	1	-	2.4	3	21	
	17% на сварные швы:						1		
ПМГ6	Обратна марка ПМГ5							21	

92

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр		Длина, мм	К-во	Класс	ГОСТ	Примечание
	мм	Стр					
Для каждой марки ПМР 5; ПМР 6							
Болт М12	12	30	30	6	0.25	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	6	0.10	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	6	0.02	6401-70	
Всего:					0.37		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м	Тип элект. рода	Примечан.
ПМГ5	3	0,7		Э42	
ПМГ6		0,7			

Примечания

1. Все дыры $d=13$ мм.
2. Все сварные швы $t=3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60
4. Монтажную схему см. лист 2.


ТК
1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПМГ5; ПМГ6.


Серия
1659-2
Выпуск
4
Лист
19

12761-02 93

ПМГ7, ПМГ8 (обратна ПМГ7)



1 - 1



Спецификация

93

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ПМГ7	1	L 56x4	3465	1	—	11.9	12	26
	2	L 50x5	650	4	—	2.5	10	
	3	L 25x3	2860	1	—	3.2	3	
	1% на сварные швы						1	
ПМГ8	Обратна марке ПМГ7							26

Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Н-во, шт	Масса, кг	Гост	Примечание
Для каждой марки ПМГ7, ПМГ8.						
Болт М12	12	30	30	8	0.34	7798-70
Гайка М12	—	—	—	8	0.14	5915-70
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	8	0.03	6402-70
Всего:				0.51		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м	Тип элект. дуги	Примечан.
ПМГ7	3	1,0	342	Э42	
ПМГ8		1,0			

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-80.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПМГ7, ПМГ8.



Серия
1459-2

Выпуск
4

Лист
8С

12764-02 94

ПМГ9; ПМГ10 (обратна ПМГ9)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	Марки	
ПМГ9	1	L56x4	4155	1	—	14.3	14	31	
	2	L50x5	650	5	—	2.5	12		
	3	L25x3	3555	1	—	4.0	4		
	1% на сварные швы						1		
ПМГ10	Обратна марке ПМГ9							31	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам.	Длина, мм		К-во,	Масса,	Гост	Примечание
	мм	Стр.	Нар.	шт	кг		
Для каждой марки ПМГ9; ПМГ10							
Болт М12	12	30	30	10	0,42	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	10	0,17	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	10	0,03	6402-70	
Всего:					0,62		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и табл. на шва	Длина, м	Тип элект-рода	Примечан.
ПМГ9		3	1.2	342	
ПМГ10		3	1.2		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г.


Ограждение лестничных маршей
ПМГ9, ПМГ10.

Серия
1459-2

Выпуск 4 Лист 81

12761-02 95

ПМГ11; ПМГ12 (обратна ПМГ11)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	№-во		Масса в кг		Примечание
				т	н	дет.	всех	
ПМГ 11	1	L 56×4	4850	1	—	16,7	17	38
	2	L 50×5	650	8	—	2,5	15	
	3	L 25×3	4245	1	—	4,8	5	
		1% на сварные швы					1	
ПМГ 12		Обратна марке ПМГ 11					38	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм		Длина, мм		К-во, шт		Масса, кг	ГОСТ	Примечание
	мм	Стр	Нар.	шт	шт	кг			
Для каждой марки ПМГН; ПМГ12									
Болт М12	12	30	30	12	0,50	7198-70			
Гайка М12	—	—	—	12	0,21	5915-70			
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	12	0,04	6402-70			
Всего:					0,75				



Таблица сварных швов

Марка	№ во	тип	длина,		тип элект- рода	Примечан.
		и тапш. шво	на гюж	Общ.		
ЛМГ 11		Б 3	1,4		342	
ЛМГ 12			1,4			

Примечания

1. Все дыры $d_f = 13 \text{ мм}$.
2. Все сварные швы
 $h = 3 \text{ мм}$.
3. Сварку производить
электродами типа Э42
ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему
см. лист 2.

ПМГ13; ПМГ14 (обратна ПМГ13)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечания
				т	н	дет.	всех	
ПМГ13	1	L56x4	5545	1	—	19.1	19	44
	2	L50x5	650	7	—	2.5	18	
	3	L25x3	4940	1	—	5.5	6	
	1% на сварные швы						1	
ПМГ14	Обратна марке ПМГ13							44

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр	Длина		К-во	Масса	Гост	Примечание
	мм	Стер.	Нар.	шт.	кг		
Для каждой марки ПМГ13; ПМГ14							
Болт М12	12	30	30	14	0,59	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	14	0,24	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	14	0,05	6402-70	
Всего:					0,88		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщина шва	Длина, м		Тип электр. рода	Примечания
			на мар.	общ.		
ПМГ13	3	3	1.6		342	
ПМГ14			1.6			

Примечания

1. Все дыры $\phi=13$ мм.
2. Все сварные швы $h=3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа 342 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.


ТК
1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПМГ13; ПМГ14.

Серия
1459-2
Выпуск
4
Лист
83

12761-02 97

ПМГ 15; ПМГ 16 (обратно ПМГ 15)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	марки	
ПМГ 15	1	L56x4	6235	1	—	21,4	21	48	
	2	L50x5	650	8	—	2,5	20		
	3	L25x3	5630	1	—	6,3	6		
	1% на сварные швы						1		
ПМГ 16	Обратно марке ПМГ 15							48	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр	Длина, мм		К-во	Масса	ГОСТ	Примечание
	мм	Стел.	Нар.	шт.	кг		
Для каждой марки ПМГ 15; ПМГ 16.							
Болт М12	12	30	30	16	0,67	7198-70	
Гайка М12	—	—	—	16	0,28	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	16	0,05	6402-70	
Всего:					100		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и тамп. шва	Длина, м		Тип элект- рода	Примечание
			На мар.	Общ.		
ПМГ 15	3	3	0,9		342	
ПМГ 16			0,9			

Примечания

1. Все дыры $d=13$ мм.
2. Все сварные швы $h=3$ мм.
3. Сварку производить электродами 342 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ПМГ 15; ПМГ 16.

СЕРИЯ
1459-2

ВЫПУСК
4

ЛИСТ
24


12761-02 98

1973г.

Дата выпуска

Г.П.И.В.

ПМГ 17; ПМГ 18 / обратна ПМГ 17



Спецификация

98

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	Марки	
ПМГ 17	1	Л 56 x 4	6930	1	—	23,8	24	54	
	2	Л 50 x 5	650	9	—	2,5	22		
	3	Л 25 x 3	6325	1	—	7,1	7		
	1% на сварные швы						1		
ПМГ 18	Обратна марке ПМГ 17							54	

Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диа. мм.	Длина, мм		К-во	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стер.	Нар.				
Для каждой марки ПМГ 17; ПМГ 18.							
Болт М 12	12	30	30	18	0,75	7798-70	
Гайка М 12	—	—	—	18	0,31	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	18	0,06	6402-70	
Всего:					1,12		

Таблица сварных швов.

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, мм		Тип электрода	Примечан.
			на пар.	общ.		
ПМГ 17	3	3	2,1		342	
ПМГ 18			2,1			

Примечания:

- Все дыры $\phi = 13$ мм.
- Все сварные швы $h = 3$ мм.
- Сварку производить электродами типа Э42 Гост 9467-60.
- Монтажную схему см. лист 3.

ТК

1973г.



Ограждение лестничных маршей
ПМГ 17; ПМГ 18.

СЕРИЯ
1.459-2

Выпуск / Лист
4 / 85

12761-02 99

ОМГ1; ОМГ2/обратная ОМГ1/.



Спецификация

Марка	дет	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
ОМГ1	1	∠56×4	1385	1	—	4,8	5	12	
	2	∠50×5	750	1	—	2,8	3		
	3	∠25×3	865	1	—	1,0	1		
	4	—140×4	450	1	—	2,0	2		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ2	Обратная марке ОМГ1							12	

Таблица монтажных метизов.

Наименование	Диам. мм	Длина, мм		К-во, шт.	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стерж.	Нор.				
Для каждой марки ОМГ1, ОМГ2							
Болт М12	12	30	30	2	0,08	7798-78	
Гайка М12	—	—	—	2	0,03	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	2	0,01	6402-70	
Всего					0,12		

Таблица сварных швов.

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м		Тип элект. рода	Примечан.
			на мар.	обы.		
ОМГ1	3	0,3			342	
ОМГ2						

Примечания.

1. Все дыры d_0 13мм
2. Все сварные швы $h=3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа 342 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ОМГ1; ОМГ2.



СЕРИЯ

1.459-2

Выпущ 4 Лист 86

12761-02 100

ОМГЗ; ОМГ4 (обратно ОМГЗ)



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет.	всех	марки	
ОМГЗ	1	456x4	2080	1	—	7.2	7	21	
	2	450x5	750	2	—	2.8	6		
	3	425x3	1560	1	—	1.8	2		
	4	140x4	1150	1	—	5.1	5		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ4	Обратно марке ОМГЗ							21	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм		к-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стержень	Гайка				
Для каждой марки ОМГЗ, ОМГ4							
Болт М12	12	30	30	4	0,17	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	4	0,07	5915-70	
Шайба пруж 12М	—	—	—	4	0,01	6402-70	
Всего:					0,25		

Таблица сварных швов

Марка	к-во	Тип и толщ шва	Длина, м		Тип элект. тока	Примечан.
			на мар.	общ.		
ОМГЗ		3	0.7		342	
ОМГ4			0.7			

Примечания

1. Все дыры $\phi_0 = 13 \text{ мм}$
2. Все сварные швы $\eta = 3 \text{ мм}$
3. Сварку производить электродами типа Э42 гост Э467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г


Зерождение лестничных маршей
ОМГЗ, ОМГ4

СЕРИЯ
1.459-2

Выпуск 4
Лист 87

12761-02 101

ОМГ5, ОМГ6 /обратна ОМГ5/



Спецификация									101
Марка	Н дет.	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет	всех	Марки	
ОМГ5	1	∠56×4	2770	1	—	9,5	10	30	
	2	∠50×5	750	3	—	2,8	8		
	3	∠25×3	2255	1	—	2,5	3		
	4	-140×4	1845	1	—	8,1	8		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ6	Обратна марке ОМГ5							30	

Таблица монтажных метизов.

Наименование	Длина, мм	Длина, мм		К-во, шт.	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стерж.	Нар.				
Для каждой марки ОМГ5; ОМГ6.							
Болт М12	12	30	30	6	0,25	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	6	0,10	5915-70	
Шайба пруж. 12М	—	—	—	6	0,02	6402-70	
Всего:					0,37		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м		Тип элект. рода	Примечания
			по нар.	общ.		
ОМГ5			1,0			
ОМГ6	3		1,0		342	

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $\eta = 3$ мм
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК


Ограждение лестничных маршей
ОМГ5; ОМГ6.

СЕРИЯ
1.459-2

Выпуск 4
Лист 88

12761-02 102

ОМГ 7; ОМГ 8 / обратна ОМГ 7



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	Всех	Марки	
ОМГ 7	1	∠ 56 × 4	3465	1	—	11,9	12	39	
	2	∠ 50 × 5	750	4	—	2,8	12		
	3	∠ 25 × 3	2930	1	—	3,3	3		
	4	- 140 × 4	2540	1	—	11,2	11		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ 8	Обратна марке ОМГ 7							39	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр мм	Длина, мм		К-во шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стер.	Норез				
Для каждой марки ОМГ 7; ОМГ 8.							
Болт М12	12	30	30	8	0,34	7798 - 70*	
Гайка М12	—	—	—	8	0,14	5915 - 70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	8	0,03	6402 - 70	
Всего:					0,51		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, м		Тип элект. тока	Примечание
			на марк.	общ.		
ОМГ 7			1,3		342	
ОМГ 8			1,3			

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа 342 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ОМГ 7; ОМГ 8.


СЕРИЯ
1.459-2

ВЫПУСК
4

ЛИСТ
89

12761-02 103

ОМГ9; ОМГ10 /обратна ОМГ9/



103


Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	к-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
ОМГ9	1	∠ 56 × 4	4155	1	—	14,3	14	47	
	2	∠ 50 × 5	730	5	—	2,8	14		
	3	∠ 25 × 3	3640	1	—	4,1	4		
	4	∠ 140 × 4	3230	1	—	14,2	14		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ10	Обратна марке ОМГ9						47		

Таблица монтажных метизов							
Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм		К-во, шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стер.	Нар.				
Для каждой марки ОМГ9; ОМГ10							
Болт М12	12	30	30	10	0,42	7798-76	
Гайка М12	—	—	—	10	0,17	5915-78	
Шайба пруж 12Н	—	—	—	10	0,03	6402-70	
Всего:					0,62		

Таблица сварных швов					
Марка	К-во	Тип и гош шва	Длина, мм на мар.	Тип элект. града	Примечание
ОМГ9	3	1,7	342		
ОМГ10					

- Примечания
1. Все дыры $d = 13 \text{ мм}$
 2. Все сварные швы $h = 3 \text{ мм}$
 3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 3467-60.
 4. Монтажную схему см. лист 2.

ОМГ 11; ОМГ 12 (обратна ОМГ 11)



Спецификация									104
Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет	всех	марки	
ОМГ 11	1	L 56 x 4	4850	1	-	16,7	17	57	
	2	L 50 x 5	750	6	-	2,8	17		
	3	L 25 x 3	4335	1	-	4,8	5		
	4	- 140 x 4	3925	1	-	17,2	17		
		1% на сварные швы					1		
ОМГ 12		Обратна марке ОМГ 11						57	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	К-во, шт	Масса, кг	Гост	Примечание
		Стер	Нор			
Для каждой марки ОМГ 11 - ОМГ 12						
Болт М 12	12	30	30	12	0,50	7798-70
Гайка М 12	-	-	-	12	0,21	5915-70
Шайба пруж 12Н	-	-	-	12	0,04	6402-70
Всего:				0,75		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ шва	Длина, м	Тип элект. трода	Примечание
		по мар.	общ.		
ОМГ 11		БЗ	2,0	Э 42	
ОМГ 12			2,0		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм
3. Сварку производить электродами типа Э 42 гост 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 2.

ТК
1973г


Ограждение лестничных маршей
ОМГ 11; ОМГ 12.

СЕРИЯ
1.459-2
ВЫПУСК ЛИСТ
4 91

12761-02 105

ИЗДАНИЕ: 1973г. Дата выпуска: 1973г. Испытано: 1973г. Проверено: 1973г.

ОМГ 13; ОМГ 14 /обратна ОМГ 13/



Спецификация

Марка	№ дет	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	Марки	
ОМГ 13	1	Л 36 × 4	5545	1	—	13,0	13,0	66	
	2	Л 50 × 5	750	7	—	2,8	20		
	3	Л 25 × 3	5025	1	—	5,6	6		
	4	— 140 × 4	4615	1	—	20,3	20		
		1% на сварные швы					1		
ОМГ 14		обратна марка ОМГ 13						66	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	К-во, шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
Для каждой марки ОМГ 13; ОМГ 14.						
Болт М12	12	30	30	0,59	7798-70	
Гайка М12	—	—	—	0,24	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	0,05	6402-70	
Всего:				0,88		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м	Тип элект. тока	Примечание
ОМГ 13	3	2,3		342	
ОМГ 14		2,3			

Примечания

1. Все дыры $d = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей


ОМГ 13; ОМГ 14.

СЕРИЯ 1 459.2

Лист 4

12761-03 106

ОМГ 15; ОМГ 16 / обратная ОМГ 15



Спецификация

106

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг		Примечание
				т	м	дет	всех	
ОМГ 15	1	Л 56 x 4	6235	1	—	21,4	21	73
	2	Л 50 x 5	750	8	—	2,8	22	
	3	Л 25 x 3	5720	1	—	6,4	6	
	4	Л 140 x 4	5310	1	—	23,3	23	
	1% на сварные швы						1	
ОМГ 16	Обратная марке ОМГ 15						73	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диа, мм	Длина, мм		К-во, шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стер.	Наре				
Для каждой марки ОМГ 15; ОМГ 16.							
Болт М 12	12	30	30	16	0,67	7798 - 70 ^а	
Гайка М 12	—	—	—	16	0,28	5915 - 70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	16	0,05	6402 - 70	
Всего:					1,00		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м		Тип элект. трода	Примечание
			на нар.	общ.		
ОМГ 15	3	3	2,0		342	
ОМГ 16			2,0			

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э 42 ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.

ТК

1973г


Ограждение лестничных маршей
ОМГ 15 ; ОМГ 16.

СЕРИЯ
1.459-2

ВЫПУСК 4 ЛИСТ 93

12761-02 107

ОМГ 17; ОМГ 18 / обратна ОМГ 17



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
ОМГ 17	1	∠ 56 x 4	6930	1	-	23,8	24	83	
	2	∠ 50 x 5	750	9	-	2,8	25		
	3	∠ 25 x 3	6410	1	-	7,2	7		
	4	- 140 x 4	6000	1	-	26,4	26		
	1% на сварные швы						1		
ОМГ 18	Обратна марке ОМГ 17							83	

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам, мм	Длина, мм		К-во, шт.	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стер.	Нор.				
Для каждой марки ОМГ 17 ; ОМГ 18							
Болт М12	12	30	30	18	0,75	7798 - 70*	
Гайка М12	—	—	—	18	0,31	5975 - 70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	18	0,06	6402 - 70	
Всего:					1,12		

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м на нар. общ.	Тип элект. рода	Примечание
ОМГ 17	3	3,0		342	
ОМГ 18					

Примечания

1. Все дыры $\phi = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9457-60.
4. Монтажную схему см. лист 3.

ТК

1973г.

Ограждение лестничных маршей
ОМГ 17; ОМГ 18.

СЕРИЯ
1.459-2

ВЫПУСК
4 ЛИСТ
94

12761-02 108

ппг1; ппг2; ппг3




Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам. мм	Длина, мм		К-во шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
		Стер.	Нор.				
для каждой марки ппг1, ппг2, ппг3.							
Болт М12	12	30	30	4	0.17	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	4	0.07	5915-70	
Шайба пруж. 12Н	—	—	—	4	0.01	6402-70	
Всего:					0.25		

Спецификация

108

Марка	N дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				г	н	дет.	всех	марки	
ппг1	1	∠56×4	1000	1	-	3,4	3		
	2	∠50×5	1130	2	-	4,3	9		
	3	∠25×3	900	1	-	1,0	1		
	4	- 140×4	750	1	-	3,3	3	17	
	1% на сварные швы						1		
ппг2	2	∠50×5	1130	2	-	4,3	9		
	5	∠56×4	1300	1	-	4,5	5		
	6	∠25×3	1200	1	-	1,3	1		
	7	- 140×4	1050	1	-	4,6	5	21	
	1% на сварные швы						1		
ппг3	2	∠50×5	1130	2	-	4,3	9		
	8	∠56×4	1600	1	-	5,5	6		
	9	∠25×3	1500	1	-	1,7	2	24	
	10	- 140×4	1350	1	-	5,9	6		
	1% на сварные швы						1		

Примечания

1. Все дыры $d_0 = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 4.

Таблица сварных швов


Марка	К-во	Тип и толщ. шва	Длина, м по пор. обр.	Тип электр.- рода	Примечание
ппг1			0,7		
ппг2			0,7	Э42	
ппг3			0,7		

ТК
1973г.

Ограждение переходных площадок
ппг1; ппг2; ппг3.

СЕРИЯ
450-2
ВЕРСИЯ
1
1276-02 109

ппг 4; ппг 5; ппг 6.



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина, мм	К-во		Масса в кг			Примечание
				т	н	дет	всех	марки	
ппг 4	1	Л 56x4	1900	1	-	6,5	7	30	
	2	Л 50x5	1130	3	-	4,3	13		
	3	Л 25x3	1800	1	-	2,0	2		
	4	-140x4	1650	1	-	7,2	7		
1% на сварные швы							1		
ппг 5	2	Л 50x5	1130	3	-	4,3	13	33	
	5	Л 56x4	2200	1	-	7,6	8		
	6	Л 25x3	2100	1	-	2,4	2		
	7	-140x4	1950	1	-	8,6	9		
1% на сварные швы							1		
ппг 6	2	Л 50x5	1130	3	-	4,3	13	36	
	8	Л 56x4	2500	1	-	8,6	9		
	9	Л 25x3	2400	1	-	2,7	3		
	10	-140x4	2250	1	-	9,9	10		
1% на сварные швы							1		

Таблица монтажных метизов

Наименование	Диам.	Длина, мм		К-во, шт	Масса, кг	ГОСТ	Примечание
	мм	Стерж.	Нарез.				
Для каждой марки ппг 4; ппг 5; ппг 6.							
Болт М12	12	30	30	6	0,25	7798-70*	
Гайка М12	—	—	—	6	0,10	5915-70	
Шайба пруж. 12М	—	—	—	6	0,02	6402-70	
Всего:					0,37		

Примечания

1. Все дыры $d_f = 13$ мм.
2. Все сварные швы $h = 3$ мм.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
4. Монтажную схему см. лист 4.

Таблица сварных швов

Марка	К-во	Тип шва	Длина, мм	Тип зл-да	Примечание
ппг 4			1,0		
ппг 5			1,0	Э42	
ппг 6			1,0		

ТК

1973г.

Ограждение переходных площадок
ппг 4; ппг 5; ппг 6.

СЕРИЯ
1.459

ВЫПУСК

12761-02